

HANDY

SELF-LEVELING CROSS LINE
LASER



PRODUCT CODE: 10057



Product description

With the help of this new Handy laser level, you can easily project a laser cross on the wall, floor, ceiling. The device can help in many areas, whether it is about putting up a simple picture, or even tiling, plasterboarding, fixing edges. With the help of a clamp or a stand, you can fix the device stably while you perform the necessary activity in the line of the laser e.g.: marking, drilling, fixing. The packaging includes a practical carrying bag that protects the tool during transport and storage.

- Quick and easy use
- Red laser line
- Compact size
- Wireless, battery powered
- Normal and fixed laser cross mode
- Automatic leveling up to $\pm 4.5^\circ$
- Can be mounted
- Carrying bag

Number of lines:	2 pcs (horizontal, vertical)
Max distance:	10 m
Accuracy:	$\pm 0.5 \text{ mm} / \text{m}$
Laser diode:	635 nm
Laser max power:	<1 mW
Automatic leveling:	Yes, $\pm 4.5^\circ$
Built in mounting thread:	1/4"
Operating temperature:	0°C - (+40) °C
Power source:	2 x 1.5 V AAA (not included)
Size:	65 x 58 x 68 cm
Weight:	~180 g
Protection:	IP20

Warning symbols, signs

- ⚠ Danger! This symbol, next to the word "Danger", draws attention to a high risk factor which, if not avoided, can lead to serious injury or death!
- ⚠ Warning! This symbol, next to the word "Warning", draws attention to a medium risk factor which, if not avoided, can lead to serious injury or even death.
- ⚠ Caution! This symbol, next to the word "Caution", draws attention to a low risk factor that, if not avoided, may lead to minor injury.
- ⚠ Attention! This symbol, in addition to the word "Caution", indicates a risk of material damage.
- ⓘ Note! It draws attention to useful information related to operation.
- ⚠ Danger of explosion!
- ⚠ Laser beam! Beware of the laser beam.
- ⚠ CE It indicates that the product complies with the applicable EU regulations.

Introduction

To use the product, read and understand all usage and safety information! Use the instrument only as described and in the specified areas of use! When lending the product, also include the user manual!

Warning!



- Do not leave the laser level unattended during use!

- Keep away from children! Not a game! Do not let children have access to the product packaging!
- Never look into the laser beam, it can cause serious eye injury! We recommend using the safety glasses in the case!
- Always switch off the device when it is not in use, it should only be transported in this state, as the on/off switch is also the lens holder. Otherwise, the self-calibration mechanism may be damaged!
- Do not expose to direct sunlight or heat!
- Do not use in a wet environment, the device is IP54 protected, only protected against splashing water!
- Protects it from impacts and strong physical impacts!
- If you do not use the device for a long time, remove the batteries!
- If you notice a problem with calibration or laser line, check that the battery is not discharged. If necessary, replace the batteries again.
- It is forbidden to disassemble or modify the instrument!
- If you experience a problem with the operation of the device, please turn it off and contact a specialist service.
- The manufacturer and distributor is not responsible for damages and injuries resulting from improper use.

Use

Before operation:

Remove the battery cover and insert the two 1.5V AAA batteries. Pay attention to the correct polarity when inserting the batteries!

Recommended Use:

The laser leveler is suitable for all work in which it is important to determine the plane, be it horizontal or vertical. It can be placed at any height, fixed and, after switching on, projects a fully self-calibrating (within 4.5 degrees) laser cross on the work object. The planes of the cross appear horizontally and vertically and are perpendicular to each other. They provide a starting point for a lot of construction and do-it-yourself work, without special calculation and measurement tasks, e.g.: tiling, putting up shelves and cabinets, plastering, etc.

ⓘ Use with automatic levelling

Place the laser level in front of the workpiece within a distance of 10 m, then fix it. Pull the lens fixing tab, this is also the on/off switch, then the laser cross will appear on the workpiece if your leveling fixing plane is outside the self-calibration value, it will be indicated by the laser flashing. In this case set it at the fixing point.

ⓘ Use without automatic levelling:

It is possible to use the fixed mode (no self-calibration function), in which case the laser level does not try to adjust itself to a horizontal position, but instead projects the perpendicular laser cross on the workpiece relative to the given fixing point. For this function, leave the lens attached, then press and hold the power button on the top of the device for approx. up to 3 seconds. By pressing and holding the power button repeatedly, the device can be turned off in fixed mode.

Cleaning

⚠ Warning! Never immerse the product in water or other liquids!

⚠ Warning! It is forbidden to disassemble the product! The instrument can only be opened by a specialist! Leave any repair work on the product to a specialist and only repair the device with factory parts. In this way, a long service life and safe use can be guaranteed.

- The product does not require regular maintenance or calibration!
- In order to ensure proper operation, after use, clean the device of possible contamination and store it as such. Use a dry cloth to clean the outer casing.
- To clean the laser windows, use a gentle stream of air, using a compressor or a bottle of compressed air. Do not use too much pressure, use a slightly moistened ear cleaner to remove stubborn dirt.

Storage

After use, disconnect the battery and put it back in the case. If you do not use the instrument for a long time, store it in a dry place protected from sunlight. Do not expose the device, including the battery, to extremes of weather and temperature. Store in a place protected from direct sunlight!

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device does not turn on	The battery is dead or low on power	Charge or swap the battery
	The battery is not inserted correctly	Check that the batteries have been inserted with the right polarity
Automatic leveling does not work, there is no horizontal line	The laser head cannot move freely, it is possible that the deviation from the horizontal is too large.	Tilt the product until it is parallel to the ground. Automatic leveling only works if the base of the device is downwards
	The battery is low on power	Charge or swap the battery
The laser beam is not visible	The ambient light is too bright or the work object is too far away	If possible, exclude external lights or place the laser level closer to the object
	There is a large deviation from water level (a red indicator LED lights up on the top of the device)	Tilt the device till it is parallel to the ground



Waste management

To separate the waste, observe the markings on the packaging material. These abbreviations contain numbers "a" and "b". These numbers and letters help to identify the packaging material:

- 1 – 7: Plastics
- 20 – 22: Paper and cardboard

The product and packaging materials are recyclable, dispose of them separately for better waste management. You can find out about the options for destroying the serviced product at the competent municipality of your place of residence. For the sake of the environment, do not throw the serviced product in the household waste, but hand it in for professional disposal. You can find out about the collection points and their opening hours at the competent municipality.

Defective or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return the batteries and/or the product via the recommended collection points. A hibás vagy elhasznált elemeket / akkukat a 2006/66/EK irányelv és módosításai értelmében újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket / akkukat és / vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.



Environmental damage due to incorrect disposal of batteries!

Batteries must not be thrown in the household waste. They may contain toxic heavy metals and are therefore considered waste requiring special treatment.

The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Therefore, you should hand in used batteries/batteries at a community collection point.

Termékismertető

Ennek az új Handy lézer színtezőnek a segítségével egyszerűen rátevithet a falra, padlóra, mennyezetre egy lézerkeresztet. Az eszköz számos területen nyújthat segítséget, legyen szó egy egyszerű kép felrakásáról, vagy akár csempészéről, gipszkartonozásról, szegélyek rögzítéséről. Rögzítő csipess vagy állvány segítségével stabilan rögzítheti a készüléket, amíg a lézer vonalában elvégzi a szükséges tevékenységet, pl.: jelölés, fúras, rögzítés. A csomagolásban található egy praktikus hordozótáska, amely megvédi a szerszámot szállítás és tárolás során.

- Gyors és könnyű használat
- Piros színű lézerkivitálás
- Kompakt méret
- Vezetékmentes, elemes használat
- Normál és fix lézerkeresztsz üzemmód
- Automatikus színtezés $\pm 4,5^\circ$ -ig
- Állványra rögzíthető
- Hordozotáska

Lézerek száma:	2 db (vízszintes, függőleges)
Max távolság:	10 m
Pontosság:	$\pm 0,5 \text{ mm} / \text{m}$
Lézerláda:	635 nm
Lézer max. teljesítménye:	<1 mW
Automatikus színtezés:	Igen, $\pm 4,5^\circ$
Beépített állványmenet:	1/4"
Működési hőmérséklet:	0°C - (+40) °C
Tápellátás:	2 x 1,5 V AAA (nem tartozék)
Méret:	65 x 58 x 68 cm
Súly:	~180 g
Védelem:	IP20

Figyelmeztető szimbólumok, jelzések

- ⚠️ A "Veszély" szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet, ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezethet.
- ⚠️ Figyelmeztetés! Ez a szimbólum a „Figyelmeztetés” szó mellett közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet, ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy akár halálesethez vezethet.
- ⚠️ Vigyázz! Ez a szimbólum a „Vigyázat!” szó mellett álcsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet, ha nem kerülnek el kisebb sérüléshöz vezethet.
- ⚠️ Figyelem! Ez a szimbólum a „Figyelem” szó mellett anyagi kárral járó veszélyre utal.
- ⚠️ Megjegyzés! Az üzemeltetéssel kapcsolatos hasznos információra hívja fel a figyelmet.
- ⚠️ Robbanásveszély!
- ⚠️ Lézersugár! Óvákokdon a lézersugártól.
- ⚠️ Azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó uniós előírásoknak.

Bevezető

A termék használata olvassa el és értelmezze az összes használati és biztonsági tudnivalót! A műszer csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazzák! A termék körülönösdása esetén mellékjele a használati útmutatót is!



Figyelmeztetések

- Ne használjon közben a lézeres színtezőt felügyelet nélkül!
- Gyermekektől távol tartandó!
- Soha ne nézzen a lézersugárba, súlyos szemsérülést okozhat!
- Javasoljuk, használjon védőszemüveget!
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha használaton kívül van, szállítási csak ilyen állapotban szabad, mivel a ki- és bekapcsoló egyben a lencserögzítő is. Ellenkező esetben sérvízhét az önkalibráló mechaniká!
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek, illetve hősugárzásnak!
- Ne használja nedves környezetben, a készülék IP20 védeottságú, csak ennek megfelelően, zárt helyiségeben használható!
- Ovja az ütésekötő, erős fizikai behatásuktól!
- Ha hosszabb ideig nem használja az eszközt, távolítsa el az elemeket!
- Ha kalibrálással, lézer csíkkal kapcsolatban problémát észlel, ellenőrizze, hogy az elem nincs-e lemerülve. Ha szükséges cserélje ki az elemet újra.
- Tilos a műszer szétszerelni, módosítani!
- Ha a készülék működésében problémát tapasztal, kérjük, kapcsolja ki és forduljon szakszervizhez!
- A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért és sérülésekért.

Használat

Üzembe helyezés

Távolítsa el az elemtárt fedeleit és helyezze be a két 1,5V-os AAA elemet. Ügyeljen az elemek behelyezéskor a megfelelő polaritásra!

Felhasználás

A lézeres színtező alkalmaz minden olyan munkához melyben fontos a sík meghatározása, legyen az vízszintes vagy függőleges. Tetszőleges magasságba elhelyezhető, rögzíthető és bekapcsolás után egy teljesen önkalibráló (4,5 fok eltérésen belül) lézerkeresztet vetít a munkatárgya.

A kereszt síkjai vízszintes és függőleges jelénnek meg valamint merőleges egymásra. Kiinduló pontot adnak rengeteg építési, bárkácsolási munkához, különösen számítási és mérési feladatok nélkül, pl.: burkolás, polc-, szekrényfelirakás, gipszkartonozás stb.

ⓘ Használat automatikus színtezéssel

Helyezze a lézeres színtezőt a munkatárgy elő 10 m távolságon belül, majd rögzítse azt. Húzza el a lencserögzítő fület, ez egyre többre és -képessé válik a lézerkereszт megjelenik a munkatárgyon. Ha színtező rögzítési síkja kívül esik az önkalibráló körül, az a lézervillággal jelzi, ebben az esetben állítsa a rögzítési ponton.

ⓘ Használat automatikus színtezés nélkül

Lehetőség van a rögzített üzemmódra (önkalibráló funkció nélkülvessé), ebben az esetben a lézeres színtező nem próbálja beállítani magát vízszintes pozícióiba, hanem az adott rögzítési ponthoz képes vetteti a munkatárgyat az egymásra merőleges lézerkereszт. Ehhez a funkcióhoz hagyja rögzítve a lencsét majd az eszköz tetején lévő, bekapsolt gömböt tartsa nyomva kb. 3 mp-ig. A bekapsolt gömb ismétlően nyomva tartásával kapcsolható ki a készülék rögzített üzemmódban.

Tisztítás

- ⚠️ Figyelmeztetés! A terméket soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba!
- ⚠️ Figyelmeztetés! Tilos a termék szétszerelni! A műszer csak szakember nyithatja fel! A termék esetleges javítási munkáit bízza szakemberre és kizárolag gyári alkatrészekkel

javítva az eszközt, így garantálható a hosszú élettartam és a biztonságos használata.

- A termék nem igényel rendszeres karbantartást, kalibrálist!
- A megfelelő működés érdekében – használatot követően – tisztítsa meg az eszközöt az esetleges szennyeződésekkel és úgy tárolja. A külső burkolat tisztításához használjon száraz ruhát.
- A lézerablakok megtisztításához használjon enyhé légáramot, kompresszor vagy egy flakon sűrített levegő segítségével. Ne használjon túl nagy nyomást, a makacsabb szennyeződések eltávolításához enyhén nedvesített fűtőszálból alkalmazzon.

Tárolás

Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, akkumulátort az eszközölt és úgy tárolja. Napfénytől védett, száraz helyen tárolja. Ne tegye ki az eszközöt, beleértve az elemeket, akkumulátorokat szélsőséges időjárásnak és hőmérsékletnek! Közvetlen napsütéstől védett helyen tárolando!

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A műszer nem kapcsol be	Lemerült az akkumulátor / elem	Töltsel fel az akkumulátort, cseréljen elemet
	Nincs megfelelően behelyezve az elem	Ellenőrizze, hogy polaritás helyesen tette be az elemeket, akkumulátorokat
Az automatikus színtezés nem működik, nincs vízszintes vonal	A lézerfej nem tud szabadon mozogni, lehetséges, hogy túl nagy az eltérés a vízszinteshez képest.	Billentse a termékét, amíg a talajjal párhuzamos nem lesz. Kizárálag akkor működik az automatikus színtezés, ha a műszer talprésze alulra esik.
	Gyenge az akkumulátor, elem töltöttségi szintje	Töltsel fel az akkumulátort vagy cseréljen elemet
Nem látszik a lézersík	Túl nagy a környezeti fény vagy túl messze van a munkatárgy.	Ha lehetősége van zárja ki a külső fényeket vagy helyezze közelebb a színtező lézert a munkatárgyhoz.
	Nagy az eltérés a vízszinthez képest (piros visszajelző LED világít az eszköz tetején)	Billentse a termékét, amíg a talajjal párhuzamos nem lesz.



Hulladékkezelés

A hulladék elkerüléséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek a rövidítések „a” és „b” számokat tartalmaznak. Ezen számok és betük segítenek a csomagolóanyag beazonosíthatóságában:

- 1 - 7: Müanyagok
 - 20 - 22: Papír és karton
- A termék és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak, semmisítse meg ezeket előkülönítve a jobb hulladékkezelés érdekében. A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről

lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat. A környezetére érdekeben, ne dobja a kiszolgált termékét a háztartási szemetébe, hanem adjá le szakszerű ártalmatlanságra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatról.

A hibás vagy elhasznált elemeket / akkukat a 2006/66/EK irányelv és módosításai értelmében újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket / akkukat és / vagy a termékét az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.



Környezeti károk az elemek / akkuk hibás megsemmisítése következtében!

Az elemeket / akkukat nem szabad a háztartási szemetébe dobni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igényelő hulladéknak számítanak.

A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket / akkukat egy közösségi gyűjtőhelyen adjá le.

Opis produktu

Pomocí tohoto nového Handy laserového nivelačního přístroje můžete jednoduše promítat laserový kříž na zed, podlahu nebo strop. Pomůcka může pomoci v mnoha oblastech, ať už jde o umístění jednoduchého obrazu, nebo dokonce obklady, omítky, fixování hran. Zařízení můžete stabilně upevnit pomocí fixační svorky nebo stojanu, přičemž v linií laseru vykonáváte potřebnou činnost, např.: značení, vrtání, upevňování. Součástí balení je praktická taška na přenášení, která chrání nářadí při přepravě a skladování.

- Jednoduchá a rychlá použití
- Červené laserové promítání
- Kompaktní rozměr
- Vezetékmentes, elemes használat
- Normál a fixní režim kříže
- Automatické vyrovnání do $\pm 4,5^\circ$
- Připevnění na stojan
- Taška

Počet laserů:	2 ks (vodorovný, svislý)
Max vzdálenost:	10 m
Přesnost:	$\pm 0,5 \text{ mm} / \text{m}$
Laserová dioda:	635 nm
Max. výkon laseru:	<1 mW
Automatické vyrovnání:	Ano, $\pm 4,5^\circ$
Zabudovaný závit:	1/4"
Provozní teplota:	0°C - (+40)°C
Napájení:	2 x 1,5 V AAA (nejsou v balení)
Rozměr:	65 x 58 x 68 cm
Hmotnost:	~180 g
Třída ochrany:	IP20

Výstražné symboly a značení

- ⚠ Nebezpečí! Tento symbol vedle slova „Nebezpečí“ upozorňuje na vysoký rizikový faktor, který, není-li mu zabráněno, může vést k vážným zraněním nebo smrti!
- ⚠ Upozornění! Tento symbol vedle slova „Upozornění“ upozorňuje na střední rizikový faktor, který, není-li mu zabráněno, může vést k vážným zraněním nebo smrti!
- ⚠ Pozor! Tento symbol vedle slova „Pozor“ upozorňuje na nízký rizikový faktor, který, není-li mu zabráněno, může vést k menším zraněním
- ⚠ Výstraha! Tento symbol vedle slova „Výstraha“ upozorňuje na nebezpečí, které může vést k materiálním škodám.
- ⚠ Použití! Upozorňuje na důležité informace související s provozem zařízení.
- ⚠ Nebezpečí výbuchu!
- ⚠ Laserové záření! Vyhýbejte se laserovému paprsku!
- ⚠ Označuje, že výrobek je v souladu s platnými předpisy EU.

Úvod

Používání produktu si přečtěte a pochopte všechny informace o používání a bezpečnosti! Přístroj používejte jen tak, jak je popsáno a v určených oblastech použijí! Při zapojení produktu přiložte také návod k použití



Upozornění

- Zařízení během používání nenechte bez dozoru!
- Držte místo dosah délty!
- Nikdy se nedivejte do laserového paprsku, může způsobit vážné poškození zraku!
- Doporučujeme používání ochranných brýlí!
- Zařízení vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, zařízení lze převážet pouze ve vypnutém stavu, protože vypínací je zároveň i objektivu. V opačném případě může dojít k poškození samokalibraciálního mechanismu!
- Nevystavujte přímo slunečnímu záření a zdroji tepla!
- Nepoužívejte ve vlnách prostředí, zařízení má třídu krytí IP20, může se používat pouze v uzavřené místnosti!
- Chraňte od nárazů, silných fyzických vlivů!
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odstraňte z ní baterie!
- Pokud zaznamenáte problém s kalibrací nebo laserovou čarou, zkонтrolujte, zda není vybitá baterie. V případě potřeby baterie znovu vyměňte.
- Přístroj je zakázáno rozebrat nebo upravovat!
- Pokud máte problém s provozem zařízení, vypněte jej a kontaktujte odborný servis.
- Výrobce a distributor neodpovídají za škody a zranění způsobené nesprávným používáním.

Použití

Uvedení do provozu

Odstraněte kryt držáku baterií a vložte 2 kusy 1,5V AAA baterií. Při vložení baterií dbejte na správnou polaritu.

Použití

Laserový nivelační přístroj je vhodný pro všechny práce, při kterých je důležité určit rovinu, ať už horizontální nebo vertikální. Dá se umístit v libovolné výšce, napěvno a po zapnutí promítá na pracovní předmět plně samokalibraci (v rozsahu 4,5 stupně) laserový kříž.

Rovní kříže vypadají horizontálně a vertikálně a jsou na sebe kolmé. Poskytují výchozi bod pro množství stavebních a svépomocných prací, bez speciálních výpočetních a měřicích úkolů, např.: obklady, osazování políc a skřínek, omítky atp.

1 Používání s automatickým vyrovnáním

Umístěte přístroj před pracovní plochu do vzdálenosti 10 m a poté ji zaříxejte. Zatáhněte za úchyty na vypnění čočky, toto je také vypínač, poté se na obrovsku objeví laserový kříž. Pokud je vaše rovina vypnuta nivelační přístrojem mimo samokalibraci hodnotu, budou to indikovány blíkáním laseru, v tomto případě jej nastavte na bod upovenění.

2 Používání bez automatického vyrovnání

Je možné použít fixní režim (žádná funkce samokalibrace), tehdy se laserový vodovodna nesnaží sama nastavit do horizontální polohy, ale místo toho promítá kolmý laserový kříž na obrovský vzhledem k danému fixačnímu bodu. Pro tu funkci poněchte objektiv nasazenou, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na horní straně zařízení na cca. do 3 vteřin. Opakováním stisknutím a podržením tlačítka napájení lze zařízení vypnout v pevném režimu.

Čištění

⚠ Upozornění! Zařízení nikdy neponořujte do vody nebo jakékoliv kapalin!

⚠ Upozornění! Zařízení je zakázáno rozebrat! Nástroj může otevřít pouze odborník! Jakékoli opravy na výrobku přenechejte odborníkovi a zařízení opravujte pouze s továrními díly. Tímto způsobem lze zaručit dlouhou životnost a bezpečné používání.

- Zařízení nevyžaduje pravidelnou údržbu a kalibraci!
- Aby byla zajištěna správná funkce - po použití - očistěte přístroj od možné kontaminace a uskladněte jej jako takový. K čištění těla zařízení používejte suchý hadr.
- K čištění oken laseru použijte jemný proud vzduchu pomocí kompresoru nebo lávhe se stlačeným vzduchem. Nepoužívejte příliš velký tlak, použijte mírně navlhčený čistič uší k odstranění odolných nečistot.

Skladování

A Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odstraňte z ní baterie. Skladujte na suchém místě chráněném před slunečním zářením/Nevystavujte zařízení včetně baterií extrémním povětrnostním vlivům a teplotám! Skladujte na místě chráněném před přímým slunečním zářením!

Odstranění chyb

Problem	Možné příčiny	Řešení
Zařízení se nezapne	Akumulátor/baterie je vybitá	Nabijte akumulátor, vyměňte baterie
	Baterie není správně vložena	Zkontrolujte, zda byly baterie vloženy se správnou polaritou
Automatická vyráváná nefunguje, není žádná vodorovná čára	Laserová hlava se nemůže volně pohybovat, je možné, že odchylka od horizontální je příliš velká.	Nakloňte výrobek, dokud nebude rovnoběžný se zemí. Automatické vyráváná funguje pouze tehdy, pokud základna přístroje klesne níže.
	Úroveň nabité baterie je nízká	Nabijte akumulátor nebo vyměňte baterie
Laserová čára není viditelná	Okolní světlo je příliš jasné nebo je pracovní objekt příliš daleko.	Pokud je to možné, vyláťte venkovní osvětlení nebo umístěte nivelační laser blíže k pracovnímu předmětu.
	Existuje velká odchylka od hladiny vody (na horní straně zařízení svítí červená LED dioda)	Nakloňte výrobek, dokud nebude rovnoběžný se zemí.



Likvidace odpadu

Při separaci odpadu dodržujte označení na obalovém materiálu. Tyto zkratky obsahují čísla „a“, „b“. Tato čísla a písmena pomáhají identifikovat obalový materiál:

- 1 – 7: Plasty
 - 20 – 22: Papír a karton
- Výrobek a obalové materiály jsou recyklovatelné, likvidujte je

odděleně pro lepší nakládání s odpady. O možnostech likvidace servisovaného výrobku se informujte na příslušné obci v místě Vašeho bydliště. V zájmu ochrany životního prostředí opravený výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrných místech a jejich otevíracích hodinách se dozvete na příslušném magistrátu. Vadné nebo použité baterie musí být recyklovány v souladu se směrnicí 2006/66/ES a jejimi dodatky. Baterie a/nebo výrobek vrátete prostřednictvím doporučených sběrných míst.



Škody na životním prostředí v důsledku nesprávné likvidace baterií/baterií!

Baterie se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Mohou obsahovat toxické těžké kovy, a proto se považují za odpad vyžadující speciální zacházení.

Chemické značky pro těžké kovy jsou následující: Cd = kadmiump, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto byste měli použít baterie/baterie předat na místě sběru komunit.

Opis produktu

Pomocou tohto nového Handy laserového nivelačného prístroja môžete jednoducho premieť laserový kríž na stenu, podlahu alebo strop.Pomôcka môže pomôcť v mnohých oblastiach, či už ide o umiestnenie jednoduchého obrazu, alebo dokonca obklady, omietky, fixovanie hrán.Zariadenie môžete stabilne upewniť pomocou fixačnej svorky alebo stojana, príčom v linii laseru vykonávate potrebnú činnosť, napr.: značenie, vŕtanie, upevňovanie.Súčasťou balenia je praktická taška na prenášanie, ktorá chráni náradie pri preprave a skladovaní.

- Jednoduchá a rýchla použitie
- Červené laserové premietanie
- Kompaktný rozmer
- Vezetkentmene, elemes használat
- Normál a fixný režim kríza
- Automatické vyrovnanie do $\pm 4,5^\circ$
- Príjepnevenie na stojan
- Taška

Počet laserov:	2 ks (vodorovný, zvislý)
Max vzdialenosť:	10 m
Presnosť:	$\pm 0,5 \text{ mm} / \text{m}$
Laserová dióda:	635 nm
Max. výkon laseru:	<1 mW
Automatické vyrovnanie:	Áno, $\pm 4,5^\circ$
Zabudovaný závit:	1/4"
Prevádzková teplota:	0°C - (+40) °C
Napájanie:	2 x 1,5 V AAA (nie sú v balení)
Rozmer:	65 x 58 x 68 cm
Hmotnosť:	~180 g
Trieda ochrany:	IP20

Výstražné symboly a značenia

- ⚠ Nebezpečenstvo! Tento symbol vedľa slova „Nebezpečenstvo“ upozorňuje na veryký rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k väzomu zraneniam alebo smrti!
- ⚠ Upozornenie! Tento symbol vedľa slova „Upozornenie“ upozorňuje na stredne rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k väzomu zraneniam alebo smrti!
- ⚠ Pozor! Tento symbol vedľa slova „Pozor“ upozorňuje na nízky rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k menším zraneniam.
- ⚠ Výstraha! Tento symbol vedľa slova „Výstraha“ upozorňuje na nebezpečenstvo ktoré môže viesť k materiálnym škodám.
- Použímač! Upozorňuje na dôležité informácie súvisiace s prevádzkou zariadenia.

Nebezpečenstvo výbuchu!

Laserové žiareniel Vyhýbajte sa laserovému lúču

Označuje, že výrobok je v súlade s platnými predpismi EÚ.

Úvod

Používanie produktu si prečítajte a pochopte všetky informácie o používaní a bezpečnosti! Prístroj používajte len tak, ako je popísané a v určených oblastiach použitia! Pri zapožičaní produktu priložte aj návod na použitie



Upozorenia

- Zariadenie počas používania nenechajte bez dozoru!
- Držte mimo dosahu detí!
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča,môže spôsobiť vážne poškodenie zraku!
- Odporúčame používanie ochranných okuliárov!
- Zariadenie vždy vypnite , ak ho nepoužívate, zariadenie je možné prevážať len vo vypnutom stave, keď vypínač je zároveň aj objímkou objektívu.V opačnom prípade môže dojsť k poškodeniu samokalibráčneho mechanizmu!
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiarenu a drožu tepla!
- Nepoužívajte vo vlnkom prostredí, zariadenie má triedu krytia IP20, môže sa používať iba v uzavretej miestnosti!
- Chráňte od nárazov, silných fyzických vplyvov!
- Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate , odstráňte z nej batériu!
- Ak spozorujete problém s kalibráciou alebo laserovou čiarou, skontrolujte, či nie je vybitá batéria. V prípade potreby batérie znova vymenite.
- Prístroj je zakázané rozoberať alebo upravovať!
- Ak máte problém s prevádzkou zariadenia, vypnite ho a kontaktujte odborný servis.
- Výrobca a distribútor nezodpovedajú za škody a zranenia spôsobené nesprávnym používaním.

Používanie

Uvedenie do prevádzky:

Odstráňte kryt držiaka batérií a vložte 2 kusy 1,5V AAA batérií. Pri vložení batérií dbajte na správnu polaritu.

Používanie:

Laserový nivelačka je vhodná pre všetky práce, pri ktorých je dôležité určiť rovinu, či už horizontálnu alebo vertikálnu. Dá sa umiestniť v libovolej výške, nepevnou a po zapnutí premietá na pracovny predmet plne samokalibráčny (v rozsahu 4,5 stupňa) laserový kríž.

Roviny kríža vyzerajú horizontálne a vertikálne a sú na seba kolmé. Poskytuje výhodiskový bod pre množstvo stavebnych a svojpopomocných prác, bez špeciálnych výpočtových a meracích úloh, napr.: obklady, osadzovanie políc a skriniek, omietky atď.

i Používanie s automatickým vyrovnaním

Umiestnite prístroj pred pracovnú plochu do vzdialenosť 10 m a potom jučiť na povrch. Potiahnite úchytku na upevnenie šošovky, tote je tiež vypínač, potom sa na obroku objavi laserový kríž. Ak je vaša rovina upevnenia nivelačie mimo samokalibráčnej hodnoty, bude to indikované blikaním laseru, v tomto prípade ho nastavte na bod upevnenia.

i Používanie bez automatického vyrovnania

Je možné použiť fixný režim (zádna funkcia samokalibrácie), vtedy sa laserová vodorovná nesnaží sama nastaviť do horizontálnej polohy, ale namiesto toho premieť kolmý laserový kríž na obroku vzhľadom na daný fixný bod. Pre túto funkciu poniechajte objektív nasadený, potom stlačte a podržte tlačidlo napájania na hornej strane zariadenia na cca. do 3 sekund. Opatkovaným stlačením a podržaním tlačidla napájania je možné zariadenie vypnúť v pevnom režime.

Čistenie

Upozornenie! Zariadenie nikdy neponárajte do vody alebo akékoľvek kvapaliny!

Upozornenie! Zariadenie je zakázané rozobrať! Nástroj môže otvoriť iba odborník! Akékoľvek opravy na výrobku prenehajte odborníkovi a zariadenie opravujte iba s továrenskými dielmi. Týmto spôsobom je možné zaručiť dlhú

životnosť a bezpečné používanie.Zariadení nevyžaduje pravidelnú údržbu a kalibráciu!

- Zariadenie nevyžaduje pravidelnú údržbu a kalibráciu!
- Aby bola zabezpečená správna funkcia - po použití - očistite prístroj od možnej kontaminácie a uskladnite ho ako taký. K čisteniu tela zariadenia používajte suchú handru.
- Na čistenie okien lasera použite jemný prúd vzduchu pomocou kompresora alebo fláše so stlačeným vzduchom. Nepoužívajte príliš veľký tlak, použite mierne navlhčený čistič uši na odstránenie odolných nečistôt.

Skladovanie:

Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odstráňte z nej batérie. Skladujte na suchom mieste chránenom pred slnečným žiareniom.Nevystavujte zariadenie vrátane batérií extrémnym poveternostným vplyvom a teplotám!Skladujte na mieste chránenom pred priamym slnečným žiareniom!

Odstránenie chýb

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie sa nezapne	Akumulátor/batéria je vybitá	Nabite akumulátor, vymenite batéria
	Batéria nie je správne vložená	Skontrolujte, či boli batérie vložené so správnou polaritou
Automatická vyrównanie nefunguje, nie je žiadna vodorovná čiara	Laserová hlava sa nemôže volne pohybovať, je možné že odchyľka od horizontálnej je príliš veľká.	Nakloňte výrobok, kým nebude rovnobežný so zemou. Automatické vyravnávanie funguje iba vtedy, ak základná prístroja klesne nízšie.
	Úroveň nabitia batérie je nízka	Nabite akumulátor alebo vymenite batéria
Laserová čiara nie je viditeľná	Okolité svetlo je príliš jasné alebo je pracovný objekt príliš daleko.	Ak je to možné, vylúčte vonkajšie osvetlenie alebo umiestnite nivelačný laser bližšie k pracovnému predmetu.
	Existuje veľká odchyľka od hladiny vody (na hornej strane zariadenia svieti červená LED dióda)	Nakloňte výrobok, kým nebude rovnobežný so zemou.



Likvidácia odpadu

Pri separovaní odpadu dodržiavajte označenia na obalovom materiáli. Tieto skratky obsahujú čísla „a“ a „b“. Tieto čísla a písmena pomáhajú identifikovať obalový materiál:

- 1 – 7: Plasty
- 20 – 22: Papier a kartón

Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, likvidujte ich odselene pre lepšie nakladanie s odpadmi. O možnostiach

likvidácie servisovaného výrobku sa informujte na príslušnej obci v mieste Vašho bydliska. V záujme ochrany životného prostredia opravený výrobok nevyhodzujte do domového odpadu, ale odovzdajte do odbornú likvidáciu. O zbernych miestach a ich otváracích hodinach sa dozviete na príslušnom magistráte. Chybne alebo použité batérie sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej dodatkami. Batérie a/alebo výrobok vrátte prostredstvom odporučaných zbernych miest.



Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérií/batérií!

Batérie sa nesmú vyhodzovať do komunálneho odpadu. Môžu obsahovať toxické ľahké kovy, a preto sa považujú za odpad vyžadujúci špeciálne zaobchádzanie.

Chémické značky pre ľahké kovy sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortut, Pb = olovo. Preto by ste mali použiť batérie/batérie odovzdať na mieste zberu komunit.

Descriere produs

Cu această nivelă laser Handy, puteți proiecta cu ușurință o cruce laser pe perete, podea sau tavan. Instrumentul vă poate ajuta în multe domenii, fie că este vorba despre așezarea unei imagini simple, fie chiar despre placarea, tencuiala, fixarea marginilor. Puteți fixa stabil dispozitivul cu ajutorul unei cleme de fixare sau a unui suport, în timp ce efectuați activitatea necesară în linia laserului, de exemplu: marcă, găurile, fixare. Ambalajul include o geantă practică de transport care protejează unealta în timpul transportului și depozitării.

- Rapid și ușor de utilizat
- Proiecție cu laser roșu
- Dimensiune compactă
- Utilizare wireless, alimentată cu baterie
- Modul încrucișat cu laser normal și fix
- Nivelare automată până la $\pm 4,5^\circ$
- Poate fi atașat la un suport
- Geanta de transport

Numar de lasere:	2 buc (orizontal, vertical)
Distanța maximă:	10 m
Precizie:	$\pm 0,5 \text{ mm/m}$
Dioda laser:	635 mp
Laser max . performanță:	<1 mW
Nivelare automată:	Da, $\pm 4,5^\circ$
Filet treptid incorporat:	1/4"
Temperatura de Operare:	0°C - (+40)°C
Alimentare electrică:	2 x 1,5 V AAA (nu sunt incluse)
Mărimea:	65 x 58 x 68 cm
Greutate:	~180 g
Protectie:	IP20

Simboluri de avertizare, semne

- ⚠️ Pericol! Acest simbol, alături de cuvântul „Pericol”, atrage atenția asupra unui factor de risc ridicat, care, dacă nu este evitat, poate duce la râni grave sau deces!
- ⚠️ „Avertizare!“ Acest simbol, alături de cuvântul „Avertisment”, atrage atenția asupra unui factor de risc mediu care, dacă nu este evitat, poate duce la râni grave sau chiar deces.
- ⚠️ „Prudență!“ Acest simbol, lângă cuvântul „Atenție“, atrage atenția asupra unui factor de risc scăzut, care, dacă nu este evitat, poate duce la râni minore.
- ⚠️ „Atenție!“ Acest simbol, pe lângă cuvântul „Atenție“, indică un risc de daune materiale.
- ℹ️ Notă! Atrage atenția asupra informațiilor utile legate de funcționare.
- ⚠️ Pericol de explozie!
- ⚠️ „Fascicul cu laser!“ Atenție la raza laser.
- ⚠️ Indică faptul că produsul respectă reglementările UE aplicabile.

Introducere

Pentru a utiliza produsul, citiți și înțelegeți toate informațiile de utilizare și siguranță! Utilizați instrumentul numai așa cum este descris și în zonele de utilizare specificate! Când împrumutați produsul, includeți și manualul de utilizare!



Avertizări

- Nu lăsați nivela laser nesupraveghetă în timpul utilizării!
- Stai departe de copii!
- Nu priviți niciodată în raza laser, acesta poate provoca leziuni oculare grave! - Va recomandăm să folosiți ochelari de protecție! Oprită intotdeauna aparatul cand nu este folosit, acesta trebuie transportat doar în aceasta stare, deoarece interrupatorul de pornire/oprire este și suportul lentilei. În caz contrar, mecanismul de autocalibrare poate fi deteriorat! Nu-l expuneți la lumina directă a soarelui sau la radiatiile de căldură! Nu îl utilizați într-un mediu umed, aparatul este protejat IP20, poate fi folosit doar într-o încăpere închisă corespunzător! - Protejați-l de impacturi și impacturi fizice puternice! Dacă nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, utilizați unealta, îndepărtați obiectele!
- Dacă observați o problemă cu calibrarea sau banda laser, verificați dacă bateria nu este descărcată. Dacă este necesar, încărcați din nou baterile.
- Este interzisă dezasamblarea sau modificarea instrumentului!
- Dacă întâmpinați o problemă cu funcționarea dispozitivului, vă rugăm să îl opriti și să contactați un service specializat!
- Producătorul și distribuitorul nu este responsabil pentru daune și vătămări rezultante din utilizarea necorespunzătoare.

Utilizare

Lansare

Scoateți capacul bateriei și introduceți cele două baterii AAA de 1,5 V. Acordați atenție polarității corecte când introduceți bateriile!

Utilizare

Nivela laser este potrivită pentru toate lucrările în care este importantă definirea planului, fie el orizontal sau vertical. Poate fi amplasat la orice înălțime, fix și, după pornire, proiectează pe obiectul de lucru o cruce laser complet autocalibrată (în interval de 4,5 grade).

Planurile crucii apar orizontal și vertical și sunt perpendiculară intre ele. Acestea oferă un punct de plecare pentru o mulțime de lucrări de construcții și bricolaj, fără sarcini speciale de calcul și măsurare, de exemplu: placarea cu faianță, amenajarea de rafturi și dulapuri, tencuiali etc.

i Utilizare cu nivelare automată

Așezați nivela laser în fața piesei de prelucrat pe o distanță de 10 m, apoi fixați-l. Trageți de urechea de fixare a lentilei, acesta este și comutatorul de pornire/oprire, apoi crucea laser va apărea pe piesa de prelucrat. Dacă planul dvs. de fixare de nivelare se află în afara valorii de autocalibrare, aceasta va fi indicată prin clireea laserului, în acest caz setați-l în punctul de fixare.

i Utilizare fără nivelare automată

Este posibil să se utilizeze modul fix (fără funcție de autocalibrare), ca în care nivelul laser nu încearcă să se ajusteze singur la o poziție orizontală, ci proiectează crucea laser perpendiculară pe piesa de prelucrat în raport cu punctul de fixare dat. Pentru această funcție, lăsați obiectivul atașat, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire din partea de sus a dispozitivului timp de aprox. până la 3 secunde. Apăsând și ținând apăsat butonul de pornire în mod repetat, dispozitivul poate fi oprit în modul fix.

Curătare

- ⚠️ Avertizare! Nu scufundați niciodată produsul în apă sau alte lichide!
- ⚠️ Avertizare! Este interzisădezasamblarea produsului!
- ⚠️ Instrumentul poate fi deschis doar de un specialist! Lăsați orice lucrare de reparație a produsului în seama unui specialist și

reparați dispozitivul numai cu piese din fabrică. În acest fel, se poate garanta o durată lungă de viață și o utilizare în siguranță.

- Produsul nu necesită întreținere sau calibrare regulată!
- Pentru a asigura o funcționare corespunzătoare, după utilizare, curățați dispozitivul de eventuale contaminări și depozitați-l ca atare. Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța carcasa exterioră.
- Pentru a curăța geamurile laser, utilizați un curent ușor de aer, folosind un compresor sau o sticlă de aer comprimat. Nu aplicați prea multă presiune, utilizați un produs de curățare ușor umedizat pentru a îndepărta murdăria persistentă.

Depozitare

Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv și depozitați-l ca atare. A se păstra într-un loc uscat ferit de lumina soarelui. Nu expuneți dispozitivul, inclusiv bateriile, la temperaturi și temperaturi extreme! A se păstra într-un loc ferit de lumină directă a soarelui!

Depanare

Problema	Cauza posibila	Soluție
Instrumentul nu pornește	Bateria e descărcată	Încărcați bateria, înlocuiți bateria
	Bateria nu este introdusă corect	Verificați dacă bateriile au fost introduse cu polaritatea corectă
Nivelarea automată nu funcționează, nu există o linie orizontală	Capul laser nu se poate mișca liber, este posibil că abaterea de la orizontală să fie prea mare.	Înclinați produsul până când acesta este paralel cu solul. Nivelarea automată funcționează numai dacă baza instrumentului cade mai jos.
	Nivelul de încărcare a bateriei este scăzut	Încărcați bateria sau înlocuiți bateria
Linia laser nu este vizibilă	Lumina ambientală este prea puternică sau obiectul de lucru este prea departe.	Dacă este posibil, excludeți luminile externe sau plasați laserul de nivelare mai aproape de obiectul de lucru.
	Există o abaterie mare de la nivelul apei (un LED indicator roșu se aprinde în partea de sus a dispozitivului)	Înclinați produsul până când acesta este paralel cu solul.



Gestionarea deșeurilor

Pentru a separa deșeurile, respectați marcajele de pe materialul de ambalare. Aceste abrevieri contin numere „a” și „b”. Aceste numere și litere ajută la identificarea materialului de ambalare:

- 1 – 7: Materiale plastice
 - 20 – 22: Hârtie și carton
- Produsul și materialele de ambalare sunt reciclabile, aruncați-

le separat pentru o mai bună gestionare a deșeurilor. Puteți afla despre opțiunile de distrugere a produsului deservit la municipalitatea competență din locul dvs. de reședință. De dragul mediului, nu aruncați produsul întreținut la gunoiul menajer, ci predăți-l pentru eliminare profesională. Despre punctele de colectare și programul acestora vă puteți afla la primăria competență.

Bateriile defecte sau uzate trebuie reciclate în conformitate cu Directiva 2006/66/CE și cu modificările acesteia. Returnați bateriile și/sau produsul prin punctele de colectare recomandate.



Daune aduse mediului din cauza aruncării incorrecte a bateriilor/bateriilor!

Bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Ele pot conține metale grele toxice și, prin urmare, sunt considerate deșeu care necesita un tratament special.

Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt următoarele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. Prin urmare, ar trebui să predăți baterile/bateriile uzate la un punct de colectare comună.

RO

HANDY

Nivelă cu laser - 10053