

# HANDY

SELF-LEVELING CROSS LINE  
LASER



PRODUCT CODE: 10058



## Product description

A new generation of Handy hand tools has arrived, with which you can perform your task even more precisely and accurately. The laser strips projected by the device are clearly visible in almost all environmental conditions thanks to the outdoor flashing mode. The glasses with green lenses included in the suitcase ensure that up to 4 laser strips can be projected at the same time. Long-lasting work with the instrument is ensured by high-capacity Li-ION batteries, which can be quickly charged using the included Type-C cable. Thanks to the included batteries, you do not need to interrupt your work while the battery is charging. While working with one, you can charge the other. The instrument can help in many areas, whether it is about putting up a simple picture or even tiling, plastering, concreting, fixing edges. With the help of the two types of mounting bracket and stand, you can stably fix the device while you perform the necessary activity in the line of the laser, e.g.: marking, drilling, fastening. The rotatable mounting bracket has extra strong built-in magnets, so it can also be easily attached to metal surfaces. A padded, durable plastic case ensures the safe transport of the laser device and its accessories.

- Quick and easy to use
- Automatic leveling up to  $\pm 4^\circ$
- Normal and fixed laser cross mode
- Green laser projection
- 3D/360° laser grid
- Digital spirit level
- Double battery in the package
- 1/4" and 5/8" adaptor
- Radio frequency remote control
- Can also be used outdoors (flashing laser strip)
- Magnetic, rotatable mounting bracket that can be fine-tuned in all directions
- Glasses with green lenses
- Padded case

<b>Number of lasers:</b>	4 pcs (2x horizontal, 2x vertical)
<b>Laser color:</b>	Green
<b>Max. distance:</b>	15 m
<b>Accuracy:</b>	$\pm 1 \text{ mm} / 7 \text{ m}$
<b>Laser diode:</b>	515 nm
<b>Laser class:</b>	Class 2
<b>Laser max. performance:</b>	100 mW
<b>Automatic leveling:</b>	Yes. $\pm 4^\circ$
<b>Built-in tripod thread:</b>	1/4" and 5/8"
<b>Operating temperature:</b>	-20 - (+50)°C
<b>Power supply:</b>	2 x 3600 mAh 3,7V 18650 Li-Ion battery
<b>Plug type:</b>	Type-C
<b>Charging cable length:</b>	100 cm
<b>Charging cable color:</b>	White
<b>Recommended adaptor (For battery charging):</b>	Input: 100-240 V AC 50/60 Hz Output: 5V, min. 2A

<b>Material:</b>	Plastic
<b>Color:</b>	Orange / black
<b>Laser level device size:</b>	150 x 110 x 85 mm (without battery)
<b>Case size:</b>	320 x 285 x 140 mm
<b>Weight:</b>	~555 g (laser level, without battery)
<b>Protection:</b>	IP43
<b>Package contents:</b>	Laser level, 2x battery, glasses, remote control, console adapter, L console, rotating aluminum console, hanging metal console, charging cable, case

## Warning symbols, signs

- Danger! This symbol, next to the word "Danger", draws attention to a high risk factor which, if not avoided, can lead to serious injury or death!
- Warning! This symbol, next to the word "Warning", draws attention to a medium risk factor which, if not avoided, can lead to serious injury or even death.
- Caution! This symbol, next to the word "Caution", draws attention to a low risk factor that, if not avoided, may lead to minor injury.
- Attention! This symbol, in addition to the word "Caution", indicates a risk of material damage.
- Note! It draws attention to useful information related to operation.
- Danger of explosion!
- Laser beam! Beware of the laser beam.
- It indicates that the product complies with the applicable EU regulations.

## Introduction

To use the product, read and understand all usage and safety information! Use the instrument only as described and in the specified areas of use! When lending the product, also include the user manual!

### Intended use

- The device is suitable for projecting horizontal and vertical lines. The 4 lines can be used separately or simultaneously.
- The device cannot be used for other purposes.
- The device is suitable for use in an IP43 rated environment only - with an installed battery - as intended. (protected against the penetration of solid bodies, devices (wires) with a diameter greater than 1 mm). The device is protected against spray water at an angle of  $60^\circ$  (10 l/min. volume for 5 minutes)
- The device is designed for residential use! Not recommended for business use!
- In the event of damage resulting from disregarding the instructions in this user manual, the warranty will be void!
- The manufacturer and distributor is not responsible for injuries and damages caused by unprofessional, improper use.



## Warning!

- Check the integrity of the product before each use!
- Keep the product away from medical devices, magnetic data carriers and devices sensitive to magnetism.
- Do not leave the laser level unattended during use!
- Keep away from children! Not a game! Do not let children have access to the product packaging!
- Never look into the laser beam, it can cause serious eye injury! We recommend using the safety glasses in the case!
- Always switch off the device when it is not in use, it should only be transported in this state, as the on/off switch is also the lens holder. Otherwise, the self-calibration mechanism may be damaged!
- Do not expose to direct sunlight or heat!
- Do not use in a wet environment, the device is IP54 protected, only protected against splashing water!
- Protects it from impacts and strong physical impacts!
- If you notice a problem with calibration or laser line, check that the battery is not discharged. If necessary, charge the battery of the device. You can do this with the Type-C connector on the side of the device or by removing the device's battery and charging it separately from the device, using the cable and charging adapter included in the package.
- The battery may only be charged with the supplied factory charging cable!
- To extend the life of the battery, do not let the device run down completely!
- Do not leave the battery unattended while charging!

## Danger of explosion!

- Never short-circuit the battery connector, as this may result in overheating, fire, or explosion. The batteries may only be connected to the charging adapter with the appropriate specifications! Do not throw batteries into fire or water. Do not subject batteries to mechanical stress. Avoid extremes of temperature and humidity.
- If this device is not to be used for a long time, remove the battery from it. We recommend putting it on a charger every 2-3 months, regardless of the charge level.
- It is forbidden to disassemble or modify the instrument!

## Use

### First use

1. Remove all packaging materials
2. Charge the batteries:
  - a. Connect the Type-C charging cable to the socket (6).
  - b. Connect the cable to a standard USB socket.
  - c. It takes at least 5 hours to fully charge the batteries.
  - d. After charging is complete, disconnect the USB input and then the Type-C connector from the battery.
3. Connect the charged battery to the instrument!
4. Switching on: For automatic leveling and turning on the laser, release the lock on the side of the device! Caution! Laser beam! Do not look into the laser beam, turn your head or close your eyes! The instrument tests the lasers at start-up, then turns on the one located at the bottom of the device.
5. Power off: Push back the switch on the side and lock the laser heads.

### Switching laser lines on and off

- Press the "H" button to turn the horizontal lasers on and off one at a time.
- Press the "V" button to turn the vertical lasers on and off one at a time.

### Use with automatic levelling

Place the instrument on a flat surface or stand and pull the latch on the side. This ensures free movement of the laser heads and the device turns on and automatically levels itself in case of a maximum deviation of  $\pm 4^\circ$ . If the deviation is greater than  $\pm 4^\circ$ , the laser flashes green and a beeping sound is heard. In such a case, try to tilt the instrument in some direction and fix it that way.



### Use without automatic levelling:

Fix the device in the desired position and pull the latch on the side. This ensures free movement of the laser heads and the device turns on. Touch and hold the power button at the top until you hear a short beep. The instrument switched from automatic leveling mode to fixed laser projection mode. Touch and hold the button again to switch back to auto-leveling mode.

### Use of stands:

#### Choose the console that best suits your environment. The set offers many solutions:

- "L" shaped bracket: The instrument can be tilted, slid and rotated with the help of the rollers. Thanks to the double magnet, it can be fixed stably. With the help of the hanging iron bracket, you can fix it anywhere.
- Aluminum lifter: A lift similar to a scissor lift. The instrument can be finely leveled with the help of the wheel.
- Stand adapter: Allows you to switch between  $\frac{1}{4}$ " and  $\frac{5}{8}$ " stand.

### Area of use:

- The laser leveler is suitable for all work in which it is important to determine the plane, be it horizontal or vertical. It can be placed at any height, fixed and, after switching on, projects a fully self-calibrating ( $\pm 4$  degrees difference) laser cross onto the work object.
- The planes of the cross appear horizontally and vertically and are perpendicular to each other. They provide a starting point for a lot of construction and DIY work, without special calculation and measurement tasks, e.g.: tiling, painting, installing shelves and cabinets, plastering, concreting, etc..

### Cleaning

- ⚠ Warning! Never immerse the product in water or other liquids!
- ⚠ Warning! It is forbidden to disassemble the product! The instrument can only be opened by a specialist! Leave any repair work on the product to a specialist and only repair the device with factory parts. In this way, a long service life and safe use can be guaranteed.
- The product does not require regular maintenance or calibration!
- In order to ensure proper operation, after use, clean the device of possible contamination and store it as such. Use a dry cloth to clean the outer casing.
- To clean the laser windows, use a gentle stream of air, using a compressor or a bottle of compressed air. Do not use too much pressure, use a slightly moistened ear cleaner to remove stubborn dirt.

### Storage

After use, disconnect the battery and put it back in the case. If you do not use the instrument for a long time, store it in a dry place protected from sunlight. Do not expose the device, including the battery, to extremes of weather and temperature. Store in a place protected from direct sunlight!

## Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
The device does not turn on	The battery is dead or low on power	Charge or swap the battery
	The battery is not inserted correctly	Check that the batteries have been inserted with the right polarity
Automatic leveling does not work, there is no horizontal line	The laser head cannot move freely, it is possible that the deviation from the horizontal is too large.	Tilt the product until it is parallel to the ground. Automatic leveling only works if the base of the device is downwards
	The battery is low on power	Charge or swap the battery
The laser beam is not visible	The ambient light is too bright or the work object is too far away	If possible, exclude external lights or place the laser level closer to the object



## Waste management

To separate the waste, observe the markings on the packaging material. These abbreviations contain numbers "a" and "b". These numbers and letters help to identify the packaging material:

- 1 – 7: Plastics
- 20 – 22: Paper and cardboard

The product and packaging materials are recyclable, dispose of them separately for better waste management. You can find out about the options for destroying the serviced product at the competent municipality of your place of residence. For the sake of the environment, do not throw the serviced product in the household waste, but hand it in for professional disposal. You can find out about the collection points and their opening hours at the competent municipality.

Defective or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Return the batteries and/or the product via the recommended collection points.

A hibás vagy elhasznált elemeket / akkukat a 2006/66/EK Irányelv és módosításai értelmében újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket / akkukat és / vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.



## Environmental damage due to incorrect disposal of batteries!

Batteries must not be thrown in the household waste. They may contain toxic heavy metals and are therefore considered waste requiring special treatment.

The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Therefore, you should hand in used batteries/batteries at a community collection point.

## Termékismertető

A Handy kéziszerszámok új generációja megérkezett, amely segítségével még precizebb és pontosabban végezheti el feladatát. Az eszköz által kivéttet lézercsikok, a kültéri villágó módnak köszönhetően szinte minden környezeti viszony között jól láthatóak. Az egy időben, akár 4 kivétethető lézer csík jól láthatáságról, a koffer tartalmát kepező, zöld lencsével szerelt szemüveg is gondoskodik. A műszerrel történő hosszantató munkavégzést, nagykapacitású, Li-ION akkumulátorok biztosítják, melyek a tartozék Type-C kábel segítségével gyorsan töltéshetők. A tartozék akkumulátoroknak köszönhetően nem szükséges megszakítania a munkavégzést, az akkumulátor töltésének idejére. Amíg az egyikkel dolgozik, a másikat tudja tölteni. A műszer számos területen nyújthat segítséget, legyen szó egy egyszerű kép felrakásáról, vagy akár csempészről, gipszkartonozásról, betonozásról, szegélyek rögzítéséről. A kétfeliratos rögzítő konzol és állvány segítségével stabilan rögzítheti a készüléket, amíg a lézer vonalában elvégzi a szükséges tevékenységeit, pl.: jelölés, furás, rögzítés. A forgatható rögzítő konzol, extra erős beépített mágnesekkel rendelkezik, így fémfelületekre is könnyen rögzíthető. A lézer eszköz és tartozékaival biztonságos, szállításáról párnázott, strapabíró, müanyag koffer gondoskodik.

- Gyors és könnyű használat
- Automatikus szintezés ± 4°-ig
- Normál és fix lézerkerekes üzemmód
- Zöld színű 3D/360°-os lézerrács
- Digitális vizmértek
- Dupla akkumulátor a csomagban
- 1/4" és 5/8" adapter
- Rádiófrekvencias távirányító
- Külteren is használható (villágó lézercsik)
- Mágneses, forgatható, minden irányba finomhangolható rögzítőkonzol
- Zöld lencsével szerelt szemüveg
- Párnázott koffer

<b>Lézerek száma:</b>	4 db (2x vízszintes, 2x függőleges)
<b>Lézer színe:</b>	Zöld
<b>Max. távolság:</b>	15 m
<b>Pontosság:</b>	± 1 mm / 7 m
<b>Lézerdióda:</b>	515 nm
<b>Lézer osztály:</b>	Class 2
<b>Lézer max. teljesítménye:</b>	100 mW
<b>Automatikus szintezés:</b>	Igen, ± 4°
<b>Beépített állványmenet:</b>	1/4" és 5/8"
<b>Működési hőmérséklet:</b>	-20 - (+50)°C
<b>Tápellátás:</b>	2 x 3600 mAh 3,7V 18650 Li-ion akkumulátor
<b>Csatlakozó:</b>	Type-C
<b>Töltőkábel hossza:</b>	100 cm
<b>Töltőkábel színe:</b>	Fehér

<b>Javasolt adapter (Akkumulátor töltéshez):</b>	Bemenet: 100-240 V AC 50/60 Hz Kimenet: 5V, min. 2A
<b>Anyaga:</b>	Müanyag
<b>Szín:</b>	Narancs / fekete
<b>Lézer eszköz méret:</b>	150 x 110 x 85 mm (akkumulátor nélkül)
<b>Koffer méret:</b>	320 x 285 x 140 mm
<b>Súly:</b>	~555 g (színtező, akkumulátor nélkül)
<b>Védelem:</b>	IP43
<b>Csomag tartalma:</b>	Színtező, 2 x akkumulátor, szemüveg, távirányító, konzol adapter, L konzol, tekercs alumínium konzol, akasztható fém konzol, töltőkábel, koffer

## Figyelemzettető szimbólumok, jelzések

- ⚠️ Veszély! Ez a szimbólum a „Veszély” szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet, ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezethet.
- ⚠️ Figyelemzettetés! Ez a szimbólum a „Figyelemzettetés” szó mellett közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet, ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy akár halálesethez vezethet.
- ⚠️ Vigyázat! Ez a szimbólum a „Vigyázat” szó mellett alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet, ha nem kerülnek el kisebb sérüléshöz vezethet.
- ⚠️ Figyelem! Ez a szimbólum a „Figyelem” szó mellett anyagi kárral járó veszély utal.
- ⚠️ Megjegyzés! Az üzemeltetéssel kapcsolatos hasznos információkra hívja fel a figyelmet.
- ⚠️ Robbanásveszély!
- ⚠️ Lézersugár! Óvakodjon a lézersugáról.
- ⚠️ Azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó uniós előírásoknak.

## Bevezető

A termék használata olvassa el és értelmezze az összes használati és biztonsági tudnivalót! A műszer csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazzal! A termék kölcsönöndádas esetén mellékélje a használati útmutatót is!

## Rendeltetésszerű használat

- A készülék vízszintes és függőleges vonalak kivételére alkalmás. A 4 vonal külön-külön és egyszerre is alkalmazható.
- A készülék más célokra nem használható.
- A készülék rendeltetésszerűen, kizárálog - felszerelt akkumulátorral - az IP43 besorolásnak megfelelő környezetben történő használatra alkalmas. (védet az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek, eszközök (drótok) behatolása ellen. A készülék védet permetező vizes 60°-os dőlésszögben (10 l/min. mennyiséggel 5 percen keresztül)
- A készülék lakossági célú felhasználásra lett tervezve! Üzleti célra felhasználásra nem ajánlott!
- A jelen használati útmutatóban leírtak figyelen kívül hagyásából adódó károk esetén a garancia érvényét veszít!

• A gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett sérülésekért és károkkért.



## Figyelmeztetések

- Minden használat előtt ellenőrizze a termék sértetlenségét!
- A terméket tartsa távol orvosi eszközöktől, mágneses adathordozóktól és a mágnessésgyre érzékeny készülékektől.
- Ne hagyja használat közben a lézeres színtező felügyelet nélkül!
- Gyermekekkel tálpon tartandó! Nem játék! Ne hagyja, hogy a gyermek a termék csomagolóanyagához hozzáérjen!
- Soha ne nézzen a lézersugárba, súlyos szemserülést okozhat! Javasoljuk használni a kofferben található védőszemüveget!
- Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha használata kívül van, szállítani csak ilyen állapotban szabad, mivel a ki-és bekapcsolás egyben a lencsérözítő is. Ellenkező esetben sérülhet az önkáblával mechanikai módon!
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek, illetve hősugárzásnak!
- Ne használja nedves környezetben, a készülék IP54 védettségű, csak frissben ellenőriztő!
- Övja az esetekről, erős fizikai behatásoktól!
- Ha kalibrálásal, lézer csíkkal kapcsolatban problémát észlel, ellenőrizze, hogy az akkumulátor nincs-e lemaradva. Ha szükséges töltse fel a készülék akkumulátorát. Ezt megteheti a készülék oldalán található Type-C csatlakozóval vagy a készülék akkumulátorát eltávolítva az eszközből külön is feltölthető, a csomagban található kábel és töltő adapter segítségével.
- Az akkumulátorról csak a tartozk, gyári töltőkábelvel szabad tölteni!
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében ne hagyja teljesen lemerülni az eszközt!
- Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátor!

## Robbanásveszély!

- Az akkumulátor csatlakozóját soha ne zárja rövidre, ez túlhevélésel, tüzesettel, robbanással járhat. Az akkumulátorokat, csak a megfelelő specifikációval rendelkező töltő adapterhez használja a szabványos USB aljzathoz.
- Az akkumulátorokat a kábelből való kihúzásnál az akkumulátorokat ne dobja tüze, víze. Az akkumulátorokat ne tegye ki mechanikai terhelésnek. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti és páratartalmi viszonyokat.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort. Javasoljuk 2-3 hanton töltőre helyezni, a töltöttségi szintől függetlenül.
- Tilos a műszer szétszerelni, módosítani!
- Ha a készülék működésében problémát tapasztal, kérjük, kapcsolja ki és forduljon szakszervizhez!

## Használat

### Első használat:

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot

2. Töltse fel az akkumulátort:

- Csatlakoztassa a Type-C töltőkábel az aljzathoz.
- Csatlakoztassa a kábelből egy szabványos USB aljzathoz.
- Az akkumulátorokat teljes feltöltéséhez legalább 5 órára van szükség.
- A töltés befejezését követően csatlakoztassa az USB-bemenetet, majd a Type-C csatlakozót az akkumulátorról.

3. Csatlakoztassa a feltöltött akkumulátort a műszerhez!

4. Bekapcsolás: Az automatikus színtezéshez és a lézer bekapcsolásához oldja a készülék oldalán található reteszést! Vigyázz! Lézersugár! Ne nézzen a lézersugárba, forditsa el fejét vagy csukja be a szemét! A műszer induláskor teszteli a lézereket, majd a készülék alsó részén található bekapsolja. Ez az eszköz üzemkész.

5. Kikapcsolás: Tolja vissza az oldalán található kapcsolót és retesse el a lézereket.

### Lézer vonalak ki- és bekapsolása:

- A „H” gomb megnyomásával a vízszintes lézereket kapcsolhatja be és ki egyesével.
- A „V” gomb megnyomásával a függőleges lézereket kapcsolhatja be és ki egyesével.

## Üzembe helyezés

Távolítsa el az elemtárt fedelel és helyezze be a két 1,5V-os AAA elemet. Ugyeljen az elemek behelyezésekor a megfelelő polaritásra!

## Felhasználás

A lézeres színtező alkalmas minden olyan munkahoz melyben fontos a sík meghatározása, legyen az vízszintes vagy függőleges. Tetszőleges magasságba elhelyezhető, rögzíthető és bekapsolás után egy teljesen önkáblával (4,5 fok eltérésben belül) lézerkereszettel vetít a munkatárgya.

A kereszt síkjai vízszintesen és függőlegesen jelennek meg valamint merőlegesek egymásra. Kiinduló pontot adnak rengeteg építési, barkácsolási munkahoz, különösen számítási és mérési feladatok nélkül, pl.: burkolás, polc-, szekrényfelerakás, gipszkartonozás stb.

## i Használat automatikus színtezéssel

Helyezze a műszeret síkféléletre vagy állvántra és húzza el az oldalan található reteszeltet. Ezzel a lézerejek szabad mozgása biztosított és az eszköz bekapsol és automatikusan vízszintezi magát +4° maximális eltérés esetén. Ha az eltérés nagyobb, mint +4°, a lézer széles sínben villog és csiptög hang hallható. Ilyen esetben próbáljon meg valamilyen irányba dönteni a műszeren és úgy rögzíteni.

## i Használat automatikus színtezés nélkül

Rögzítse az eszközt a kívánt pozícióból és húzza el az oldalon található reteszeltet. Ezzel a lézerejek szabad mozgása biztosított és az eszköz bekapsol. A tetején lévő bekapsoló gömböt érintse meg és tartsa rajta az ujját, amíg rövid csiptög hangot nem hall. A műszer átváltott automatikus színtezés módból, fix lézervetítés módba. A gomb ismételt megérintésével és nyomva tartásával válthat vissza automatikus színtezés üzemmódba.

## Állványok használata:

Válassza ki a környezeti körülményeknek leginkább megfelelő konzolot. A készlet számos módszerrel kínál:

- „L” alakú konzol: A tekerék segítségével dönthető, csúsztatható és forgatható a műszer. A dupla mágnesnek köszönhetően stabilan rögzíthető. Az akasztható vas konzol segítségével bárhová rögzíthető.
- Alumínium melom: Ollós melomre hasonlító melom. A tekerő segítségével finoman színtezhető a műszer.
- Állvány adapter: Lehetőséget ad, ¼" és 5/8" állványmérő közötti váltásra.

## Alkalmasítási terület:

A lézeres színtező alkalmas minden olyan munkahoz melyben fontos a sík meghatározása, legyen az vízszintes vagy függőleges. Tetszőleges magasságba elhelyezhető, rögzíthető és bekapsolás után egy teljesen önkáblával ( $\pm 4$  fok eltérésben belül) lézerkereszettel vetít a munkatárgya.

A kereszt síkjai vízszintesen és függőlegesen jelennek meg valamint merőlegesek egymásra. Kiinduló pontot adnak rengeteg építési, barkácsolási munkahoz, különösen számítási és mérési feladatok nélkül, pl.: burkolás, festés, polc-, szekrényfelerakás, gipszkartonozás, betonozás stb.

## Tisztítás

Figyelmeztetés! A termék soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadekba!

Figyelmeztetés! Tilos a terméket szétszerelni! A műszer csak szakember nyithatja fel! A termék esetleges javítási munkáit bizzza szakemberre és kizárolja gyári alkatrészekkel javítása az eszközt. Iggy garantálható a hosszú élettartam és a biztonságos használat.

- A termék nem igényel rendszeres karbantartást, kalibrálást!
- A megfelelő működés érdekében – használatot követően – tisztítja meg az eszközt az esetleges szennyeződésekkel és úgy tárolja. A kúlsó burkolat tisztításához használjon száraz ruhát.
- A lézerablakok megtisztításához használjon enyhé légáramot, kompresszor vagy egy flakon sürtött levegő segítségével. Ne

használjon túl nagy nyomást, a makacsabb szennyeződések eltávolításához enyhén nedvesített fűtisztító alkalmazzon.

## Tárolás

Há hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, akkumulátorot az eszközöből és úgy tárolja. Napfénytől védett, száraz helyen tárolja. Ne tegye ki az eszköz, beleértve az elemeket, akkumulátorokat szélsőséges időjárásnak és hőmérsékletnek! Közvetlen napsütéstől védett helyen tárolandó!

## Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A műszer nem kapcsol be	Lemerült az akkumulátor / elem	Töltsé fel az akkumulátort, cseréljen elemet
	Nincs megfelelően behelyezve az elem	Ellenőrizze, hogy polaritás helyesen tette be az elemeket, akkumulátorokat
Az automatikus színtezés nem működik, nincs vízszintes vonal	A lézerfej nem tud szabadon mozogni, lehetséges, hogy túl nagy az eltérés a vízzinteshez képest.	Billentse a terméket, amíg a talajjal párhuzamos nem lesz. Kizárolag akkor működik az automatikus színtezés, ha a műszer talprésze alulra esik.
	Gyenge az akkumulátor, elem töltöttségi szintje	Töltsé fel az akkumulátort vagy cseréljen elemet
Nem látszik a lézercsik	Túl nagy a környezeti fény vagy túl messze van a munkatárgy.	Ha lehetősége van zárja ki a külső fényeket vagy helyezze közelebb a színtező lézert a munkatárgyhoz.



## Hulladékkezelés

A hulladék elkülönlésséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek a rövidítések „a” és „b” számokat tartalmaznak. Ezen számok és betük segítenek a csomagolóanyag beazonosításhoz:

- 1 – 7: Műanyagok
- 20 – 22: Papír és karton

A termék és a csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak, semmisítésre meg ezeket elkülnötte a jobb hulladékkezelés érdekében. A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelyre illetékes önkormányzatánál tájékozódhat. A környezetet érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemetébe, hanem adj át a szakszemélyzettilméltsára. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatról tájékozódhat.

A hibás vagy elhasznált elemeket / akkukat a 2006/66/EK irányelv és módosításai értelmében újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket / akkukat és / vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.



## Környezeti károk az elemek / akkuk hibás megsemmisítése következtében!

Az elemeket / akkukat nem szabad a háztartási szemetébe

dobni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igényelő hulladéknak számítanak.

A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket / akkukat egy közösségi gyűjtőhelyen adjá le.

**Opis produktu**

Prišla nová generácia ručného náradia Handy, se ktorým môžete svoj úkol provádzať ďalej precinnej a presnej. Laserové pásy promítané zařízením sú díky režimu vnútorného blikať jasné viditeľné témene v všetkých podmínkach prostredí. Breyle se zelenými skly, ktoré sú súčasťou balenia, zajistí promítanie až 4 laserových proužkov súčasne. Dlouhotrvajúci práca s prístrojom zajišťuje vysokokapacitná Li-ION batérie, ktoré lze rychle nabít pomocí ploženého kablu Type-C. Díky ploženým bateriám nemusíte během nabijení přerušovat práci. Během práce jeden můžete nabijet a druhým pracovat. Přístroj může pomoci v mnoha oblastech, ať už jde o vyvěšení jednoduchého obrazu nebo dokončení obkladu, omítání, betonování, upevňování hran. Pomocí dvou typů montážní konzoly a stojanu můžete zařízení stabilně upevnit, zatímco prováděte potřebnou činnost v linii laseru, např. značení, vrtání, upevňování. Otočná montážní konzola má zabudované extra silné magnety, takže ji lze snadno připevnit i na kovové povrchy. Polstrované, odolné plastové pouzdro zajišťuje bezpečný transport laserového zařízení a jeho příslušenství.

- Jednoduchá a rychlá použití
- Automatické vyrovnání do  $\pm 4^\circ$
- Normálni a fixní režim
- Zelené promítání laseru
- 3D/360° laserová mířka
- Digitální vodováha
- Dva akumulátory v balení
- 1/4" a 5/8" adaptér
- Radiofrekvenční dálkový ovladač
- Můžete používat i v exteriéru (blížející laserové světlo)
- Magnetická, otočná montážní konzola, kterou lze jemně dodlatit ve všech směrech
- Breyle se zeleným sklem
- Polstrovaný kufr

<b>Počet laserů:</b>	4 ks (2x vodorovné, 2x svislé)
<b>Barva laserů:</b>	Zelená
<b>Max. vzdáenosť:</b>	15 m
<b>Přesnost:</b>	$\pm 1 \text{ mm} / 7 \text{ m}$
<b>Laserová dioda:</b>	515 nm
<b>Třída laseru:</b>	Class 2
<b>Max. výkon laseru:</b>	100 mW
<b>Automatické vyrovnání:</b>	Ano, $\pm 4^\circ$
<b>Zabudovaný závit:</b>	1/4" a 5/8"
<b>Provozní teplota:</b>	-20 - (+50)°C
<b>Napájení:</b>	2 x 3600 mAh 3,7 V 18650 Li-Ion akumulátor
<b>Konektor:</b>	Type-C
<b>Délka nabíjecího kabelu:</b>	100 cm
<b>Barva nabíjecího kabelu:</b>	Bílá
<b>Doporučený adaptér (k nabíjení akumulátoru):</b>	Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz, Výstup: 5V, min. 2A
<b>Materiál:</b>	Plast

<b>Barva:</b>	Oranžová/černá
<b>Rozměr zařízení:</b>	150 x 110 x 85 mm (bez akumulátoru)
<b>Rozměr kufru:</b>	320 x 285 x 140 mm
<b>Hmotnost:</b>	~555 g (zařízení, bez akumulátoru)
<b>Třída ochrany:</b>	IP43
<b>Obsah balení:</b>	Nivelační přístroj, 2 x akumulátor, bryle, dálkový ovladač, adaptér na konzolu, L konzola, otocná hliníková konzola, zavěšitelná kovová konzola, nabíjecí kabel, kufřík

**Výstražné symboly a značenia**

- ⚠ Nebezpečenstvo! Tento symbol vedla slova „Nebezpečenstvo“ upozorňuje na vysoký rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k väzbnym zraneniam alebo smrti!
- ⚠ Upozornenie! Tento symbol vedla slova „Upozornenie“ upozorňuje na stredné rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k väzbnym zraneniam alebo smrti!
- ⚠ Pozor! Tento symbol vedla slova „Pozor“ upozorňuje na nízky rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k menšim zraneniam.
- ⚠ Vyroba! Tento symbol vedla slova „Výroba“ upozorňuje na nebezpečenstvo ktoré môže viesť k materiálnym škodám.
- ⚠ Poznámk! Upozorňuje na dôležité informácie súvisiace s prevádzkou zariadenia.
- ⚠ Nebezpečenstvo výbuchu!
- ⚠ Laserové žiarenie! Vyhýbajte sa laserovému lúču
- ⚠ Označuje, že výrobok je v súlade s platnými predpismi EÚ.

**Úvod**

Používanie produktu si prečítajte a pochopte všetky informácie o používaní a bezpečnosti! Prístroj používajte len tak, ako je popísané a v určených oblastiach použíta! Pri zapožičaní produktu priložte aj návod na použitie

**Správne používání**

- Zařízení je vhodné pro promítání vodorovných a svislých čar. 4 rádky mohou byt použity samostatne nebo současne.
- Zařízení se nesmí používat k jiným účelům.
- Zařízení je určeno k použití pouze - s nainstalovanou baterií - v prostredí odpovídajícím klasifikaci IP43. (chráneno proti vniknutí pevných teles a nástrojů (drátu) o průměru větším než 1 mm. Zařízení je chráněno proti stříkající vodě pod úhlom 60° (10 l/min. množství po dobu 5 minut))
- Zařízení je určeno pro domácí použití! Nedoporučuje se pro obchodní použití!
- V prípade poškodenia způsobeného nesprávnym používáním pokynu v této užívateľskej príručke zaniká záruka!
- Výrobce a distributor neodpovídá za zranení a škody způsobené neodborným, nesprávnym používáním.

## Upozornenia



- Pri každým použitím zkontrolujte neporušenosť výrobku!
- Výrobek uchovávajte mimo dosah lekárskych prístrojov, magnetických datových nosičov a prístrojov citlivých na magnetismus.
- Béhem používania nenechávajte hladinu laseru bez dozoru!
- Uchovávajte mimo dosah dětí! Ne hra! Nedovolte dětem prístup k obalovému materiálu výrobku!
- Nikdy se nedivejte do laserového paprsku, protože môže zpôsobiť väčné poškozenie zraku! Doporučujeme používať brýle s kufrikom!
- Každý prístroj nepoužívajte, vždy jej vypniete, prepravujte jej povze u tomtého stavu, jelikož vypínanie je zároveň držkam objektívnu. V opačnom prípade môže dojít k poškozeniu samokalibráčneho mechanizmu!
- Nevystavujte priamu slnečnému žiareniu ani tepelnému žiareniu!
- Nepoužívajte ve vlhkom prostredí, zařízení má krytie IP54, chránené pouze proti stříkající vodě!
- Chráňte jej pred nárazy s silnými fyzickými nárazy!
- Pokud zaznamenáte problém s kalibráciu alebo laserovou čarou, zkontrolujte, zda není vybitá batéria. V prípade potreby nabijte batériu zařízení. Môžete to provisti pomocou konektoru Type-C na bočnej strane zařízení alebo využímati batériu zařízení, ktorú je možné odčlenať od zařízenia pomocou kábelu a nabíjecieho adaptéru, ktorý je současťou balení.
- Batériu lze nabijet pouze přiloženým nabíjecím kabelem z výroby!
- Chcete-li prodloužit životnost baterie, nenechávejte zařízení zcela vybit!
- Béhem nabijení nenechávejte baterii bez dozoru!

## Nebezpečí výbuchu!

- Nikdy nezkratujte konektor batérie, protože to môže zpôsobiť priebeh, požiar alebo výbuch. Batérie smôj byt pripojenou pouze k nabíjecímu adaptéru s príslušnými specifikaciami! Batérie nevhadzujte do ohně ani vodu. Nevystavujte batérie mechanickému namáhaniu. Vyhnete sa extrémnym teplotám a vlhkosti.
- Pokud sa zařízení nebebude delší dobu používať, vynímte z nej batériu. Doporučujeme jej dávať na bateričku každé 2-3 mesiace bez ohľadu na úroveň nabité.
- Je zakázané zařízení reštartovať alebo upravovať!
- Pokud máte problém s provozom zařízení, vynímte jej a kontaktujte odborný servis.

## Používanie

### První použití

- Odstraňte všeškerý balení ze zařízení.
- Nabite akumulátor:

  - Pripojte Type-C nabíjecí kabel do zásuvky.
  - Pripojte kabel do standardnej zásuvky USB.
  - Úplne nabité batérii trvá nejmenej 5 hodín.
  - Po dokončení nabíjania odpojte USB vstup a potom konektor Type-C od batérie.

- Nabity akumulátor pripojte k zařízení.
- Zapnutí: Pro automatické vyrównání a zapnutí laseru uvolňte zámek na boku prístroj! Pozor! Laserové záření! Nedivite se do laserového paprsku, neotáčejte hlavu ani nezavírejte oči! Prístroj testuje lasery pri spustení a poté zapne ten, ktorý sa nacházi v spodnej časti zařízení. Zařízení je nyní prípraveno k použití.
- Vypnutí: Zatlačte spináč na boku a zaistite laserové hlavy.

### Zapnutí a vypnutí laserových čár:

- Stisknutím tlačítka „H“ zapnáte a vypínáte vodorovnú čáru po jednom.
- Stisknutím tlačítka „V“ zapnáte a vypínáte svislú čáru po jednom

### Používanie s automatickým vyravnáním

Položte prístroj na rovný povrch alebo stojan a zatahnite za západku na boku. Tím je zajištený volný pohyb laserových hlav a

priestroj sa sam zapne a automaticky vyravná v prípade maximálni odchylyky +4°. Pokud je odchylka väčšia než ± 4°, laser bliká zelené a ozve sa bipnutí. V takomom prípade sa pokuste nakloniť nástrój nejakým smereom a pripievat je tak.

### i Používanie bez automatického vyravnania

Upevňte zařízení v požadované poloze a zatahněte za západku na boku. To zajistí volný pohyb laserových hlav a zařízení se zapne. Dotkněte se a podržte tlačítka napájení v horní časti, dokud neuhasíte krátke bipnutí. Prístroj se přepnout z režimu automatického nivelace do režimu fixní laserové projekcie. Opakovným dotykem a podržením tlačítka přepněte zpět do režimu automatického vyravnání.

## Používaní stojaňu:

Vyberte si konzoli, ktorá nejvíce vyhovuje podmínkám prostredí. Sada nabízí řadu řešení:

- Konzola v tvaru „L“: Kolečka lze použít k naklápení, posouvání a otáčení nástroje. Díky dvojtěmu magnetu lze stabilně připevnit. Pomocí zavěšitelné kovové konzole ji můžete zavěsit kdekoliv.
- Hliníkový zvedák: Podobný zvedák nůžkovému. Nástrój lze jemně vyracet pomocí kolečka
- Adaptér na stojan: umožňuje přepínat mezi velikostí stojaňu ¼" a 5/8".

## Oblast použití:

Laserový nivelační prístroj je vhodný pro všechny práce, při kterých je dležité uřídit rovinu, ať už horizontálně nebo vertikálně. Dá se umístit v libovolném výšce, napraveno a po zapnutí promítá na pracovní předmět plně samokalibraci (+4 stupňový rozdíl) laserový kříž. Laserové paprsky se zobrazí vodorovně a svisle, jsou na sebe kolmé. Poskytuje výhodu bod pro radu stavebních a kutilských prací, bez speciálních výpočetních a měřicích úkolů, např.: obklady, malování, montáž polic a skříně, omítání, betonování atp.

## Cistenie

**A** Upozornenie! Zariadenie nikdy neponárajte do vody alebo akékoľvek kvapaliny!

**A** Upozornenie! Zariadenie je zakázané rozoberať! Nástrój môže otvoriť iba odborník! Akékoľvek opravy na výrobku premeňte odborníkovi a zariadenie opravujte iba s továrenskými dielmi. Týmto spôsobom je možné zaručiť dlhú životnosť a bezpečné používanie. Zařízení nevyžaduje pravidelnú údržbu a kalibráciu!

- Zariadenie nevyžaduje pravidelnú údržbu a kalibráciu!
- Aby bola zabezpečená správna funkcia - po použití - očistite prístroj od možnej kontaminácie a uskladnite ho ako taky. K čisteniu tela zariadenia používajte suchú handru.
- Na čistenie okien laseru použite jemný průd vzduchu pomocou komprezora alebo fláše so stačeným vzduchom. Nepoužívajte príliš veľký tlak, použite mierne navlhčený čistič usí na odstranenie odolných nečistôt.

## Skladovanie:

Ak zariadenie dlhší dobu nepoužívate, odstráňte z nej batériu. Skladujte na suchom mieste chránenom pred slnečným žiareniom! Nevystavujte zariadenie vrátane batérií extrémnym poveternostným vplyvom a teplotám! Skladujte na mieste chránenom pred priamym slnečným žiareniom!

## Odstránenie chýb

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie sa nezapne	Akumulátor/batéria je vybitá	Nabite akumulátor, vymeňte batéria
	Batéria nie je správne vložená	Skontrolujte, či boli batérie vložené so správnou polaritou
Automatická vyravnanie nefunguje, nie je žiadna vodorovná čiara	Laserová hlava sa nemôže volne pohybovať, je možné, že odchyľka od horizontálnej je príliš veľká.	Nakloňte výrobok, kým nebude rovnobežný so zemou. Automatické vyravnanie funguje iba tým, ak základňa prístroja klesne nižšie.
	Úroveň nabitia batérie je nízka	Nabite akumulátor alebo vymeňte batéria
Laserová čiara nie je viditeľná	Okolité svetlo je príliš jasné alebo je pracovný objekt príliš daleko.	Ak je to možné, vylúčte vonkajšie osvetlenie alebo umiestnite nivelačný laser bližšie k pracovnému predmetu.



### Likvidácia odpadu

Pri separovaní odpadu dodržiavajte označenia na obalovom materiáli. Tieto skratky obsahujú čísla „a“ a „b“. Tieto čísla a písmená pomáhajú identifikovať obalový materiál:

- 1 – 7: Plasty
- 20 – 22: Papier a kartón

Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, likvidujte ich oddelene pre lepšie nakladanie s odpadmi. O možnostiach likvidácie servisovaného výrobku sa informujte na príslušnej obci v mieste Vášho bydliska. V záujme ochrany životného prostredia opravený výrobok nevyhľadzujte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. O zbernych miestach a ich otváracích hodinách sa dozviete na príslušnom magistráte.

Chybne alebo použité batérie sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej dodatkami. Batérie a/alebo výrobok vrátte prostredníctvom odporúcaných zbernych miest.



### Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérií/batérií!

Batérie sa nesmú vyhazovať do komunálneho odpadu. Môžu obsahovať toxické fažké kovy, a preto sa považujú za odpad vyžadujúci špeciálne zaobchádzanie.

Chemické značky pre fažké kovy sú nasledovné: Cd = kadmiump, Hg = ortut, Pb = olovo. Preto by ste mali použiť batérie/batérie odovzdávať na mieste zberu komunit.

**Opis produktu**

Prišla nová generácia ručného náradia Handy, s ktorým môžete svoju úlohu vykonávať ďalej precíznejšie a presnejšie. Laserové pásy premetané zariadením sú vďaka režimu vonkajšieho blikania ľahšie viditeľné takmer vo všetkých podmienkach prostredia. Okuliare so zelenými sklami, ktoré sú súčasťou balenia, zabezpečia premetanie až 4 laserových prúzkov súčasne. Dlhovrájúci prácu s prístrojom zaisťujú vysokokapacitné Li-ION batérie, ktoré je možné rýchlo nabíjať pomocou priloženého kabla Type-C. Vďaka priloženým batériám nemusíte čakať na nabijanie preraďovačom. Počas práce jeden môžete nabíjať a s druhým pracovať. Prístroj môže pomôcť v mnohých oblastiach, či už ide o vyviesanie jednoduchého obrazu alebo dokonca obklady, omietanie, betónovanie, upevňovanie konzoly. Pomocou dvoch typov montážnej konzoly a stojana môžete zariadenie stabilne upevniť, zatiaľ čo vykonávate potrebnú činnosť v linii lasera, napr.: značenie, vŕtanie, upevňovanie. Otočná montážna konzola má zabudované extra silné magnety, takže ju možno ľahko pripojiť aj na kovové povrchy. Poštovanie, odberne plastové puzdro zaisťuje bezpečný transport laserového zariadenia a jeho príslušenstva.

- Jednoduché a rýchle použitie
- Automatické vyrovnanie do ± 4°
- Normálny a fixný režim
- Zelené premetanie laseru
- 3D/360° laserová mriežka
- Digitálna vodováha
- Dva akumulátory v balení
- 1/4" a 5/8" adaptér
- Radiotrekvečný diaľkový ovládač
- Môžete používať aj v exteriéri (bližiace sa laserové svetlo)
- Magnetická, otočná montážna konzola, ktorú možno jemne dodaliť vo všetkých smeroch
- Okuliare so zeleným sklom
- Poštovany kufror

<b>Počet laserov:</b>	4 ks (2x vodorovné, 2x zvislé)
<b>Farba laserov:</b>	Zelená
<b>Max. vzdialenosť:</b>	15 m
<b>Presnosť:</b>	± 1 mm / 7 m
<b>Laserová dióda:</b>	515 nm
<b>Trieda laseru:</b>	Class 2
<b>Max. výkon laseru:</b>	100 mW
<b>Automatické vyrovnanie:</b>	Áno, ± 4°
<b>Zabudovaný závit:</b>	1/4" a 5/8"
<b>Prevádzková teplota:</b>	-20 - (+50)°C
<b>Napájanie:</b>	2 x 3600 mAh 3,7V 18650 Li-Ion akumulátor
<b>Konektor:</b>	Type-C
<b>Dĺžka nabíjaciego kabla:</b>	100 cm
<b>Farba nabíjaciego kabla:</b>	Bielá
<b>Odporučaný adaptér (k nabíjaniu akumulátora):</b>	Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz, Výstup: 5V, min. 2A

<b>Materiál:</b>	Plast
<b>Farba:</b>	Oranžová / čierna
<b>Rozmer zariadenia:</b>	150 x 110 x 85 mm (bez akumulátora)
<b>Rozmer kufra:</b>	320 x 285 x 140 mm
<b>Hmotnosť:</b>	~555 g (zariadenie, bez akumulátora)
<b>Trieda ochrany:</b>	IP43
<b>Obsah balenia:</b>	Niveláčový prístroj, 2 x akumulátor, okuliare, diaľkový ovládač, adaptér na konzolu, L konzolu, otočná hliníková konzola, zavesiteľná kovová konzola, nabíjací kábel, kufrík

**Výstražné symboly a značenia**

- Nebezpečenstvo! Tento symbol vedia slova „Nebezpečenstvo“ upozorňuje na vysoký rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k väzämu zraneniam alebo smrti!
- Upozornenie! Tento symbol vedia slova „Upozornenie“ upozorňuje na stredný rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k väzämu zraneniu alebo smrti!
- Požiar! Tento symbol vedia slova „Požiar“ upozorňuje na nízky rizikový faktor, ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť k menším zraneniam.
- Výstraha! Tento symbol vedia slova „Výstraha“ upozorňuje na nebezpečenstvo ktoré môže viesť k materiálnym škodám.
- Poznámka! Upozorňuje na dôležité informácie súvisiace s prevádzkou zariadenia.
- Nebezpečenstvo výbuchu!
- Laserové žiarenie! Vyhýbajte sa laserovému lúču
- Označuje, že výrobok je v súlade s platnými predpismi EÚ.

**Úvod**

Používanie produktu si prečítajte a pochopte všetky informácie o používaní a bezpečnosti! Prístroj používajte len tak, ako je popísané a v určených oblastiach používať! Pri započiatí produktu priložte aj návod na použitie!

**Správne používanie**

- Zariadenie je vhodné na premetanie vodorovných a zvislých čiar, 4 radiky môžu byť použité samostatne alebo súčasne.
- Zariadenie sa nesmie používať na iné účely.
- Zariadenie je určené na použitie len - s nainštalovanou batériou v prostredí zodpovedajúcim klasifikácii IP43. (chránené proti vniknutiu pevných telies a nástrojov (drôtov) s priemerom väčším ako 1 mm. Zariadenie je chránené proti striekajúcej vode pod uhlom 60° (10 l/min. množstvo po dobu 5 minút).
- Zariadenie je určené na domáce použitie! Neodporúča sa na obchodné používanie!
- V prípade poškodenia spôsobeného nerešpektovaním pokynov v tejto používateľskej príručke zaniká záruka!
- Výrobca a distribútor nezodpovedá za zranenia a škody spôsobené neodborným, nesprávnym používaním.



### Upozornenia

- Pred každým použitím skontrolujte neporušenosť výrobku!
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu lekárskych prístrojov, magnetických dátových nosičov a prístrojov citlivých na magnetizmus.
- Počas používania nenechávajte hladinu laseru bez dozoru!
- Uchovávajte mimo dosahu detí! Nie hrať! Nedovolte deťom prístup k obalovému materiálu výrobku!
- Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča, pretože môže spôsobiť väčšie poškodenie zraku! Odporučame používanie okularov z kufrička!
- Keď prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite, prepriavujte ho iba v tomto stave, keďže vypínacie je zároveň držiakom objektívu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu samokalibráčného mechanizmu!
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani tepelnému žiareniu!
- Nepoužívajte vo vlnkom prostredí, zariadenie má krytie IP54, chránené iba proti striekajúcim vodám!
- Chráňte ho pred nárazmi a silnými fyzickými nárazmi!
- Ak spozorujete problém s kalibráciou alebo laserovou čiarou, skontrolujte, či nie je využívaná batéria. V prípade potreby nabite batériu zariadenia. Môžete ju urobiť pomocou konektora Type-C na bočnej strane zariadenia alebo vybratím batérie zariadeniu ju možno nabitť oddelene od zariadenia pomocou kábla a nabíjacieho adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
- Batéria je možné nabijať iba priloženým nabíjacím káblom z výrobky!
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nenechávajte zariadenie úplne vypnut!
- Počas nabijania nenechávajte batériu bez dozoru!

### Nebezpečenstvo výbuchu!

- Nikdy neiskrňujte konektor batérie, pretože to môže spôsobiť prehrieatie, požiar alebo výbuch. Batéria smú byť pripojenie len k nabíjaciemu adaptéru s príslušnými špecifikáciami! Batérie nevhadzujte do ohňa ani vody. Nevystavujte batérie mechanickému namáhaniu. Vyhnete sa extrémnym teplotám a vlnkostiam.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vypnite z neho batériu. Odporučame ho dávať na nabíjačku každé 2-3 mesiace bez ohľadu na úroveň nabítia.
- Je zakázané zariadenie rozoberať alebo upravovať!
- Ak máte problém s prevádzkou zariadenia, vypnite ho a kontaktujte odborný servis.

### Používanie

#### Prvé použitie:

- Odstráňte všetko balenie zo zariadenia
- Nabite akumulátor:

  - Pripojte Type-C nabíjací kábel do zásuvky.
  - Pripojte kábel do standardnej zásuvky USB.
  - Uplne nabite batériu trval najmenej 5 hodín.
  - Po dokončení nabijania odpojte USB vstup a potom konektor Type-C.

- Nabíjaci akumulátor pripojte k zariadeniu.
- Zapnutie: Pre automatické vyrównanie a zapnutie laseru uvoľnite zámok na boku prístroja! Pozor! Laserové žiareni! Nepozerajte sa do laserového lúča, neotáčajte hlavu ani nezavárajte oči! Prístroj testuje lasery pri spustení a potom zapne ten, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia. Zariadenie je teraz pripravené na použitie.
- Vypnutie: Zatlačte spínač na boku a zaistite laserové hladiny.

#### Zapnutie a vypnutie laserových čiar

- Stlačením tlačidla „H“ zapíname a vypíname vodorovné čiary po jednom.
- Stlačením tlačidla „V“ zapíname a vypíname zvislé čiary po jednom.

#### 1 Používanie s automatickým vyravnáním

Položte prístroj na rovný povrch alebo stojan a potiahnite západku na boku. Tým je zabezpečený volný pohyb laserových hľáv a prístroj sa sám zapne a automaticky vyrávňa v prípade maximálnej odchýlky +4°. Ak je odchýlka väčšia ako +4°, laser blika nazeleno a ozve sa pipnute. V takom prípade sa pokúste nakloniť nástroj nejakým smerom a prepnúť ho tak.

#### 2 Používanie bez automatického vyravnania

Upevnite zariadenie v požadovanej polohe a potiahnite západku na boku. To zaisťuje volný pohyb laserových hľáv a zariadenie sa zapne. Dotknite sa a podržte tlačidlo napájania v hornej časti, kým nebudeť počúť krátke pipnute. Prístroj sa prepol z režimu automatickej nivelačie do režimu fixnej laserovej projekcie. Opäťovným dotykom a podržaním tlačidla prepnete späť do režimu automatického vyravnávania.

#### 3 Používanie stojanov

Vyberte si konzolu, ktorá najviac vyhovuje podmienkam prestaženia. Sada ponúka množstvo riešení:

- Konzola v tvare „L“: Kolieska možno použiť na naklápanie, posúvanie a otáčanie nástroja. Vďaka dvojtému magnetu sa dá stabilne pripojiť. Pomocou zavesitnej kovovej konzole ju môžete zavesiť kedkvolvek.
- Hliníkový zdviháč: Podobný zdviháč nožnicovému. Nástroj je možné jemne vyravnovať pomocou kolieska
- Adaptér na stojan: Umožňuje prepínanie medzi veľkosťou stojana 1/4“ a 5/8“.

#### Oblasť použitia:

Laserový nivelačný prístroj je vhodný pre všetky práce, pri ktorých je dôležité určiť rovinu, či už horizontálnu alebo vertikálnu. Dá sa umiestniť v lúbovnej výške, napevno a po zapnutí premietia na pracovny predmet plne samokalibráčny (± 4 stupňov rozdiel) laserový kríž. Laserové lúče sa zobrazia vodorovne a zvisle, sú na seba kolme. Poskytujú výhodiskový bod pre množstvo stavebných a kutilských prác, bez špeciálnych výpočtových a meriacich úloh, napr.: obklady, maľovanie, montáž políc a skriniek, omietanie, betónovanie atď.

#### Cistenie

**⚠️ Upozornenie!** Zariadenie nikdy neponárajte do vody alebo akékoľvek kvapaliny!

**⚠️ Upozornenie!** Zariadenie je zakázané rozobrať! Nástroj môžete otvoriť iba odborník! Akékoľvek opravy na výrobku prenehajte odborníkovi a zariadenie opravujte iba s továrenskými dielmi. Týmto spôsobom je možné zaručiť dlhú životnosť a bezpečné používanie. Zařízení nevyžaduje pravidelnú údržbu a kalibráciu!

- Zariadenie nevyžaduje pravidelnú údržbu a kalibráciu!
- Aby bola zabezpečená správna funkcia - po použití - očistite prístroj od možnej kontaminácie a uskladnite ho ako taký. K čisteniu tela zariadenia používajte suchú handru.
- Na čistenie okien laseru použite jemný prud vzduchu pomocou komprezora alebo fláše so stačeným vzduchom. Nepoužívajte príliš veľký tlak, použite mierne navlhčený čistič uši na odstránenie odolných nečistôt.

#### Skladovanie:

Ak zariadenie dlhší dobu nepoužívate, odstráňte z nej batériu. Skladujte na suchom mieste chránenom pred slnčným žiareniom! Nevystavujte zariadenie vrátane batérií extrémnym poveternostným vplyvom a teplotám! Skladujte na mieste chránenom pred priamym slnčným žiareniom!

## Odstránenie chýb

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Zariadenie sa nezapne	Akumulátor/batéria je vybitá	Nabite akumulátor, vymenite batéria
	Batéria nie je správne vložená	Skontrolujte, či boli batérie vložené so správnou polaritou
Automatická vyravnanie nefunguje, nie je žiadna vodorovná čiara	Laserová hlava sa nemôže volne pohybovať, je možné, že odchyľka od horizontálnej je príliš veľká.	Nakloňte výrobok, kým nebude rovnobežný so zemou. Automatické vyrávnanie funguje iba vtedy, ak základná prístroja klesne nižšie.
	Úroveň nabítia batérie je nízka	Nabite akumulátor alebo vymenite batéria
Laserová čiara nie je viditeľná	Okolité svetlo je príliš jasné alebo je pracovný objekt príliš daleko.	Ak je to možné, vylúčte vonkajšie osvetlenie alebo umiestnite nivelačný laser bližšie k pracovnému predmetu.



### Likvidácia odpadu

Pri separovaní odpadu dodržiavajte označenia na obalovom materiáli. Tieto skratky obsahujú čísla „a“ a „b“. Tieto čísla a písmena pomáhajú identifikovať obalový materiál:

- 1 – 7: Plasty
- 20 – 22: Papier a kartón

Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, likvidujte ich oddelene pre lepšie nakladanie s odpadmi. O možnostiach likvidácie servisovaného výrobku sa informujte na príslušnej obci v mieste Vášho bydliska. V záujme ochrany životného prostredia opravený výrobok nevyhadrzujte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. O zbernych miestach a ich otváracích hodinách sa dozviete na príslušnom magistráte.

Chybne alebo použité batérie sa musia recyklovať v súlade so smernicou 2006/66/ES a jej dodatkami. Batérie a/alebo výrobok vrátte prostredníctvom odporúcaných zbermých miest.



### Škody na životnom prostredí v dôsledku nesprávnej likvidácie batérií/batérií!

Batérie sa nesmú vyhazovať do komunálneho odpadu. Môžu obsahovať toxické ľahké kovy, a preto sa považujú za odpad vyžadujúci špeciálne zoobchádzanie.

Chemické značky pre ľahké kovy sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortút, Pb = olovo. Preto by ste mali použiť batérie/batérie odovzdzať na mieste zberu komunit.

## Descriere produs

Príša nová generácia ručného náradia Handy, s ktorým môžete svoju úlohu vykonávať ešte precinnejšie a presnejšie. Laserové pásy premetané zariadením sú vďaka režimu vonkajšieho blikania jasne viditeľné takmer vo všetkých podmienkach prostredia. Okuliare so zelenými sklami, ktoré sú súčasťou balenia, zabezpečia premetanie až 4 laserových prúzkov súčasne. Dlhovrájúcu prácu s prístrojom zaisťujú vysokokapacitné Li-ION batérie, ktoré je možné rýchlo nabít pomocou priloženého kabla Type-C. Vďaka priloženým batériám nemusíte jednu dobasu nabijania prerušovať prácu. Počas práce jeden môžete nabijať a s druhým pracovať. Prístroj môže pomôcť v mnohých oblastach, či už ide o vysestavie jednoduchého obrazu alebo dokonca obklady, omietanie, betónovanie, upevňovanie hrán. Pomocou dvoch typov montážnej konzoly a stojana môžete zariadenie stabilne upevniť, zatiaľ čo vykonávate potrebnú činnosť v linii lasera, napr.: značenie, vŕtanie, upevňovanie. Otočná montážna konzola má zabudované extra silné magnety, takže ju možno ľahko pripojiť aj na kovové povrchy. Poštovanie, odoštie plastové puzdro zaisťuje bezpečný transport laserového zariadenia a jeho príslušenstva.

- Jednoduché a rýchle použitie
- Automatické vyrovnanie do ± 4°
- Normálny a fixný režim
- Zelené premetanie laseru
- 3D/360° laserová mriežka
- Digitalizácia vodováha
- Dva akumulátory v balení
- 1/4" a 5/8" adaptér
- Rádiorekvečný diaľkový ovládač
- Môžete používať aj v exteriéri (blikajúce laserové svetlo)
- Magnetická, otočná montážna konzola, ktorú možno jemne dodaliť po všetkých smeroch
- Okuliare so zeleným sklom
- Poštovany kufr

<b>Počet laserov:</b>	4 ks (2x vodorovné, 2x zvislé)
<b>Farba laserov:</b>	Zelená
<b>Max. vzdialenosť:</b>	15 m
<b>Presnosť:</b>	± 1 mm / 7 m
<b>Laserová dióda:</b>	515 nm
<b>Trieda laseru:</b>	Class 2
<b>Max. výkon laseru:</b>	100 mW
<b>Automatické vyrovnanie:</b>	Áno, +4°
<b>Zabudovaný závit:</b>	1/4" a 5/8"
<b>Prevádzková teplota:</b>	-20 - (+50)°C
<b>Napájanie:</b>	2 x 3600 mAh 3,7V 18650 Li-Ion akumulátor
<b>Konektor:</b>	Type-C
<b>Dĺžka nabíjacieho kabla:</b>	100 cm
<b>Farba nabíjacieho kabla:</b>	Bielá

<b>Odporučaný adaptér (k nabíjaniu akumulátoru):</b>	Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz, Výstup: 5V, min. 2A
<b>Materiál:</b>	Plast
<b>Farba:</b>	Oranžová / čierna
<b>Rozmer zariadenia:</b>	150 x 110 x 85 mm (bez akumulátoru)
<b>Rozmer kufra:</b>	320 x 285 x 140 mm
<b>Hmotnosť:</b>	~555 g (zariadenie, bez akumulátoru)
<b>Trieda ochrany:</b>	IP43
<b>Obsah balenia:</b>	Nivelálny prístroj, 2 x akumulátor, okuliare, diaľkový ovládač, adaptér na konzolu, L konzola, otočná hliníková konzola, zavesitelná kovová konzola, nabíjací kábel, kufrik

## Simboluri de avertizare, semne

- Pericol de explozie!
- “Fascicul cu laser!” Atenție la raza laser.
- Indică faptul că produsul respectă reglementările UE aplicabile.

## Úvod

Používanie produktu si prečítajte a pochopte všetky informácie o používaní a bezpečnosti! Prístroj používajte len tak, ako je popísané a v určených oblastiach použíta! Pri zapožičaní produktu priložte aj návod na použitie

## Správne používanie

- Zariadenie je vhodné na premetanie vodorovných a zvislých čiar. 4 rádiky môžu byť použité samostatne alebo súčasne.
- Zariadenie sa nesmie používať na iné účely.
- Zariadenie je určené na použitie len - s nainštalovanou batériou - v prostredí zodpovedajúcom klasifikácii IP43. (chránené proti vniknutiu pevných telies a nástrojov (drobů) s priemerom väčším ako 1 mm. Zariadenie je chránené proti striekajúcej vode pod uhlov 60° (10 l/min. množstvo po dobu 5 minút)
- Zariadenie je určené na domáce použitie! Neodporúča sa na obchodné použitie!
- V prípade poškodenia spôsobeného nerešpektovaním pokynov v tejto používateľskej príručke zaniká záruká!
- Výrobca a distribútor nezodpovedá za zranenia a škody spôsobené neodborným, nesprávnym používaním.

## Avertizári



- Pred každým použitím skontrolujte neporušenosť výrobku!
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu lekárskych prístrojov, magnetických dátových nosičov a prístrojov citlivých na magnetizmus.
- Počas používania nenechávajte hladinu lasera bez dozoru!
- Uchovávajte mimo dosahu detí! Nie hra! Nedovolte deťom prístup k obalovému materiálu výrobku!
- Nikdy sa neoperozajte do laserového lúča, pretože môže spôsobiť väčšie poškodenie zraku! Odporučame používanie okularov z kufrikľa!
- Ked prieinstav nepoužívate, vždy ho vypnite, preprievajte ho iba v tomto stave, keďže vypínac je zároveň držiakom objektívu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu samokalibráčného mechanizmu!
- Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani tepelnému žiareniu!
- Nepoužívajte vo vlnkom prostredí, zariadenie má krytie IP54, chránené iba proti striekajúcim vodám!
- Chráňte ho pred nárazmi a silnými fyzickými nárazmi!
- Ak spozorujete problém s kalibráciou alebo laserovou čiarou, skontrolujte, či nie je vybiat batéria. V prípade potreby nabite batériu zariadenia. Môžete to urobiť pomocou konektora Type-C na bočnej strane zariadenia alebo vybratím batérie zariadenia ju možné nabijať oddelene od zariadenia pomocou kábla a nabíjacieho adaptéra, ktorý je súčasťou balenia.
- Batériu je možné nabijať iba priloženým nabíjacim káblom z výroby!
- Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, nenechávajte zariadenie úplne vypnut!
- Počas nabijania nenechávajte batériu bez dozoru!

## Používanie

### Prvé použitie:

- Odstráňte všetko balenie zo zariadenia
- Nabite akumulátor:

  - Pripojte Type-C nabíjací kábel do zásuvky.
  - Pripojte kábel do štandardnej zásuvky USB.
  - Úplne nabite batériu trvá najmenej 5 hodín.
  - Po dokončení nabijania odpojte USB vstup a potom konektor Type-C od batérie.

- Nabity akumulátor pripojte k zariadeniu.
- Zapnutie: Pre automatické vyrovnanie a zapnutie lasera uvoľnite zámok na boku prístroja. Pozor! Laserové žiarenie! Nepozorujte sa do laserového lúča, neotáčajte hlavu ani nezvratájte oči. Prístroj testuje lasery pri spustení a potom zapne ten, ktorý sa nachádza v spodnej časti zariadenia. Zariadenie je teraz prípravené na použitie.
- Vypnutie: Zatlačte spínač na boku a zaistite laserové hlavy.

### Zapnutie a vypnutie laserových čiar:

- Sláčením tlačidla „H“ zapnite a vypnite vodorovné čiary po jednom.
- Sláčením tlačidla „V“ zapnite a vypnite zvislé čiary po jednom.

### Utilizare cu nivelare automată

Položte prístroj na rovný povrch alebo stojan a potiahnite západku na boku. Tým je zabezpečený volný pohyb laserových hláv a prístroj sa sám zapne a automaticky vyrovná v prípade maximálnej odchylyk -4°. Ak je odchyľka väčšia ako +4°, laser bliká nazeleno a ozve sa pípnutie. V takom prípade sa pokuste nakloniť nástroj nejakým smerom a príepnvíť ho tak.

### Utilizare fără nivelare automată

Upewnite zariadenie v požadované polohe a potiahnite západku na boku. To zaistí voľný pohyb laserových hláv a zariadenie sa zapne. Dotknite sa a podržte tlačidlo napájania v hornej časti, kým nebudeť potúžiť krátké pípnutie. Prístroj sa prepol z režimu automatickej nivelácie do režimu fixnej laserovej projekcie. Opäťovným dotykom a podržaním tlačidla prepnete späť do režimu automatického vyrovnavania.Curațare

## Používanie stojanov:

Vyberte si konzolu, ktorá naziac využíva podmienkam prostredia. Sada ponúka množstvo riešení:

- Konzola v tvare „L“: Kolieska možno použiť na naklápanie, posúvanie a otáčanie nástroja. Vďaka dvojtému magnetu sa dá stabilne príepnviť. Pomocou zavesitejnej kovovej konzole ju môžete zavesiť kedekolvek.
- Hliníkový zdviháč: Podobný zdviháč nožnicovému. Nástroj je možné jemne vyravnovať pomocou kolieska
- Adaptér na stojan: Umožňuje prepinať medzi veľkosťou stojana 1/4" a 5/8".

## Oblast použitia:

Laserový nivelačný prístroj je vhodný pre všetky práce, pri ktorých je dôležité určiť rovinu, či už horizontálnu alebo vertikálnu. Dá sa umiestniť v ľubožnej výške, napevno a po zapnutí premietia na pracovny predmet plne samokalibráčny (+-4 stupňov rozdiel) laserový kríž.Laserové lúče sa zobrazia vodorovne a zvisle, sú na seba kolmé. Poskytujú východiskový bod pre množstvo stavebnych a kutilskych prác, bez špeciálnych výpočtových a meracích úloh, napr.: obklady, maľovanie, montáž políc a skriniek, omietanie, betónovanie atď.

## Cistenie

**Avertizare!** Nu scufundati niciodată produsul în apă sau alte lichide!

**Avertizare!** Este interzisă dezasamblarea produsului! Instrumentul poate fi deschis doar de un specialist! Lăsați orice lucrare de reparatie a produsului în seama unui specialist și reparati dispozitivul numai cu piese din fabrică. În acest fel, se poate garanta o durată lungă de viață și o utilizare în siguranță.

- produsul nu necesită întreținere sau calibrare regulată !
- Pentru a asigura o funcționare corespunzătoare, după utilizare, curățați dispozitivul de eventuale contaminări și depozitați-l ca atare. Utilizați o cărpă uscată pentru a curăta carcasa exterioară.
- Pentru a curăta geamurile laser, utilizați un curent ușor de aer, folosind un compresor sau o sticlă de aer comprimat. Nu aplicați prea multă presiune, utilizați un produs de curățare urechi ușor umezit pentru a îndepărta murdăria persistentă.

## Depozitare

Dacă nu îl utilizați o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile din dispozitiv și depozitați-l ca atare. A se pastra intr-un loc uscat ferit de lumina soarelui. Nu expuneți dispozitivul, inclusiv bateriile, la temperaturi și temperaturi extreme! A se pastra intr-un loc ferit de lumina directă a soarelui!

**Depanare**

Problemă	Cauza posibila	Soluție
Instrumentul nu pornește	Bateria e descărcată	Încărcați bateria, înlocuiți bateria
	Bateria nu este introdusă corect	Verificați dacă bateriile au fost introduse cu polaritatea corectă
Nivelarea automată nu funcționează, nu există o linie orizontală	Capul laser nu se poate mișca liber, este posibil ca abaterea de la orizontală să fie prea mare.	Înclinați produsul până când acesta este paralel cu solul. Nivelarea automată funcționează numai dacă baza instrumentului cade mai jos.
	Nivelul de încărcare a bateriei este scăzut	Încărcați bateria sau înlocuiți bateria
Linia laser nu este vizibilă	Lumina ambientală este prea puternică sau obiectul de lucru este prea departe.	Dacă este posibil, excludeți luminile externe sau plasați laserul de nivelare mai aproape de obiectul de lucru.

**Gestionarea deșeurilor**

Pentru a separa deșurile, respectați marcajele de pe materialul de ambalare. Aceste abrevieri conțin numere „a” și „b”. Aceste numere și litere ajută la identificarea materialului de ambalare.

- 1 – 7: Materiale plastice
- 20 – 22: Hârtie și carton

Produsul și materialele de ambalare sunt reciclabile, aruncați-le separat pentru o mai bună gestionare a deșeurilor. Puteti afla despre opțiunile de distrugere a produsului deservit la municipialitatea competentă din locul dvs. de reședință. De dragul mediului, nu aruncați produsul întreținut la gunoiul menajer, ci predăți-l pentru eliminare profesională. Despre punctele de colectare și programul acestora vă puteți afla la primăria competentă.

Bateriile defecte sau uzate trebuie reciclate în conformitate cu Directiva 2006/66/CE și cu modificările acesteia. Returnați bateriile și/sau produsul prin punctele de colectare recomandate.

**Daune aduse mediului din cauza aruncării incorrecte a bateriilor/bateriilor!**

Bateriile nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Ele pot conține metale grele toxice și, prin urmare, sunt considerate deșuri care necesită un tratament special.

Simbolurile chimice ale metalelor grele sunt următoarele: Cd = cadmiu, Hg = mercur, Pb = plumb. Prin urmare, ar trebui să predăți bateriile/bateriile uzate la un punct de colectare comunitar.